

BILAN EXPERT (185 points de contrôle)				Genre : VP Kms compteur : 83480 1ère MEC : 31/07/2023	Marque : RENAULT Couleur : Noir N° de série : VF1RJA00371027853	Modèle : CLIO V CO2 (g/km) : 96 Norme Euro : 6 Immatriculation : GQ 170 MX
MECANIQUE	BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES (8 points de contrôle)			Aucun défaut constaté		
	TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES (18 points de contrôle)			• Témoin entretien : allumé		
	MOTEUR : NIVEAUX (4 points de contrôle)			Aucun défaut constaté		
	ETANCHEITE (13 points de contrôle)			Aucun défaut constaté		
	FIXATION (6 points de contrôle)			Aucun défaut constaté		
	COURROIES ACCESSOIRES (2 points de contrôle)			Aucun défaut constaté		
	Moteur, Boîte de vitesse, Embrayage (6 points de contrôle)			Aucun défaut constaté		
	Echappement, Pollution (7 points de contrôle)			Aucun défaut constaté		
CONFORT - SECURITE	IDENTIFICATION (8 points de contrôle)			Aucun défaut constaté		
	VISION – ECLAIRAGE, Avertisseur sonore (30 points de contrôle)			• Pare-brise : éclats		
	DIRECTION (11 points de contrôle)			Aucun défaut constaté		
	TRAIN (8 points de contrôle)			• Liaisons élastiques : détérioration mineure Avg Avd		
	TRANSMISSION/ROULEMENT (3 points de contrôle)			Aucun défaut constaté		
	JANTES & PNEUS (4 points de contrôle)		• Pneumatiques : coupure profonde Avd • Jantes : détérioration mineure Arg Ard et frottement Avg Avd • Pneumatiques : usure irrégulière Arg Ard			
	FREINAGE (18 points de contrôle)			• Disques de frein av ar usure prononcée		
	SUSPENSION (5 points de contrôle)			Aucun défaut constaté		
	INFRASTRUCTURE (11 points de contrôle)			• Carter de protection de soubassement et d'essieu ard détérioré ; Mauvaise fixation carter protection sous moteur ; Buse de radiateur cassée partie basse (derrière le pare-chocs av)		
	ASPECT CARROSSERIE (6 points de contrôle)		• Carrosserie : coup(s) léger(s)/ rayure(s) • Caisse : Traces de réparation visibles			
	INTERIEUR (5 points de contrôle)		• Tapis : Brulures arg sur-tapis avd fond de coffre • Sièges : Odeur de cigarette • Accrocs console centrale avant • Sièges : tachés ; Garnitures intérieures griffées et tachées			
	CLIM/CHAUFFAGE (3 points de contrôle)			Aucun défaut constaté		
	ESSAI ROUTIER (9 points de contrôle)			Aucun défaut constaté		

Légende : G:gauche D:droite Av:Avant Ar:Arrière Lat:Latéral
 Référence :21568802139

Appréciation globale :
 (4 / 5)