

BILAN EXPERT (207 points de contrôle)		Genre : CI Kms compteur : 58020 1er MEC : 03/07/2023	Marque : SEAT Couleur : No de série : VSSZZZKJ2PR144032	Modèle : IBIZA CO2 (g/km) : 26 Norme Euro : 6 Immat. : GQ-870-AD
MECANIQUE	BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES (6 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté	
	TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES (17 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté	
	MOTEUR : NIVEAUX (8 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté	
	ETANCHEITE (14 points de contrôle)		😊 Radiateurs : Détérioration mineure	
	Moteur, Boîte de vitesse, Embrayage (0 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté	
CONFORT & SECURITÉ	IDENTIFICATION (7 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté	
	VISION – ECLAIRAGE, Avertisseur sonore (36 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté	
	DIRECTION (10 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté	
	JANTES & PNEUS (8 points de contrôle)		😞 Pneu avant droit : Usure importante 😞 Pneu avant gauche : Usure importante 😞 Pneu arrière droit : Usure importante 😞 Pneu arrière gauche : Usure importante 😊 Pneu arrière gauche : Usure irrégulière 😊 Pneu arrière droit : Usure irrégulière	
	FREINAGE (25 points de contrôle)		😊 Garnitures ou plaquettes de frein avant droit : Usure prononcée 😊 Garnitures ou plaquettes de frein avant gauche : Usure prononcée 😊 Garnitures ou plaquettes de frein arrière droit : Usure prononcée 😊 Garnitures ou plaquettes de frein arrière gauche : Usure prononcée 😊 Tambours de frein, disques de frein avant droit : Usure prononcée 😊 Tambours de frein, disques de frein avant gauche : Usure prononcée 😊 Tambours de frein, disques de frein arrière droit : Usure prononcée 😊 Tambours de frein, disques de frein arrière gauche : Usure prononcée	
	INFRASTRUCTURE (30 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté	
	ASPECT CARROSSERIE (11 points de contrôle)		😊 Réparation visible : Traces de réparation 😊 Protection soubassement : Détérioration 😊 Protection sous moteur : Détérioration	
	INTERIEUR (16 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté	
	CLIM/CHAUFFAGE (3 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté	
	ESSAI ROUTIER (16 points de contrôle)		😊 Comportement direction et trains : Pneumatique bruyant	
S	Points de contrôle supplémentaires			

Carrosserie : Carter de protection de soubassement et dessous moteur détériorés ; Buse des radiateurs cassée

Vision éclairage : Clignotant rétroviseur extérieur d fendu

Étanchéité : Radiateur de clim détérioré ; Témoin révision allumé

Jantes / pneus : Pneus ar déformation importante

Appréciation globale :

★☆☆☆☆ 1.2 / 5

Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés

Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006

©Copyright VPQuest 2005