

BILAN EXPERT (185 points de contrôle)			Genre : VP Kms compteur : 117117 1ère MEC : 07/02/2024		Marque : PEUGEOT Couleur : Rouge N° de série : VR3USHNSSPJ856336		Modèle : 2008 CO2 (g/km) : 133 Norme Euro : 6 Immatriculation : GV 788 AC	
MECANIQUE	BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES <i>(8 points de contrôle)</i>				Aucun défaut constaté			
	TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES <i>(18 points de contrôle)</i>				Aucun défaut constaté			
	MOTEUR : NIVEAUX <i>(4 points de contrôle)</i>				Aucun défaut constaté			
	ETANCHEITE <i>(13 points de contrôle)</i>				• Moteur : défaut d'étanchéité			
	FIXATION <i>(6 points de contrôle)</i>				Aucun défaut constaté			
	COURROIES ACCESSOIRES <i>(2 points de contrôle)</i>				Aucun défaut constaté			
	Moteur, Boîte de vitesse, Embrayage <i>(6 points de contrôle)</i>				Aucun défaut constaté			
	Echappement, Pollution <i>(7 points de contrôle)</i>				Aucun défaut constaté			
CONFORT - SECURITE	IDENTIFICATION <i>(8 points de contrôle)</i>				Aucun défaut constaté			
	VISION – ECLAIRAGE, Avertisseur sonore <i>(30 points de contrôle)</i>				Aucun défaut constaté			
	DIRECTION <i>(11 points de contrôle)</i>				Aucun défaut constaté			
	TRAIN <i>(8 points de contrôle)</i>				• Ripage : excessif			
					• Liaisons élastiques : détérioration mineure Avg Avd			
	TRANSMISSION/ROULEMENT <i>(3 points de contrôle)</i>				Aucun défaut constaté			
	JANTES & PNEUS <i>(4 points de contrôle)</i>				• Jantes : détérioration mineure Avd et frottement Avg Arg Ard			
	FREINAGE <i>(18 points de contrôle)</i>				Aucun défaut constaté			
	SUSPENSION <i>(5 points de contrôle)</i>				Aucun défaut constaté			
	INFRASTRUCTURE <i>(11 points de contrôle)</i>				• Ouvrants : Insonorisant capot moteur manquant ; Mousse dans le compartiment moteur détérioré			
	ASPECT CARROSSERIE <i>(6 points de contrôle)</i>				• Carrosserie : coup(s) léger(s)/ rayure(s) • Caisse : traces de réparations visibles			
INTERIEUR <i>(5 points de contrôle)</i>				• Boîte à gants : griffure				
				• Sièges : tachés ; Garnitures intérieures griffées et tachées • Ciel de toit : taché				
CLIM/CHAUFFAGE <i>(3 points de contrôle)</i>				Aucun défaut constaté				
ESSAI ROUTIER <i>(9 points de contrôle)</i>				• Tenue cap : Tire légèrement à droite				

Légende : G:gauche D:droite Av:Avant Ar:Arrière Lat:Latéral
Référence :21568802134

Appréciation globale :

★

★

★

★

☆

(4 / 5)