

BILAN EXPERT			
(207 points de contrôle)		Genre : CI Kms compteur : 106859 1er MEC : 31/07/2023	Marque : PEUGEOT Couleur : GRIS CLAIR No de série : VR3UBYHTKP5059387
		Modèle : 208 CO2 (g/km) : 26 Norme Euro : 6 Immat. : GQ-643-NF	
MECANIQUE	BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES (6 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
	TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES (17 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
	MOTEUR : NIVEAUX (8 points de contrôle)		😊 Liquide de refroidissement : Mauvais aspect
	ETANCHEITE (14 points de contrôle)		😞 Moteur : Defaut d'étanchéité
	Moteur, Boîte de vitesse, Embrayage (0 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
CONFORT & SECURITÉ	IDENTIFICATION (7 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
	VISION – ECLAIRAGE, Avertisseur sonore (36 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
	DIRECTION (10 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
	JANTES & PNEUS (8 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
	FREINAGE (25 points de contrôle)		😞 Tambours de frein, disques de frein avant droit : Usure prononcée 😞 Tambours de frein, disques de frein avant gauche : Usure prononcée 😞 Tambours de frein, disques de frein arrière gauche : Usure prononcée 😞 Tambours de frein, disques de frein arrière droit : Usure prononcée
	INFRASTRUCTURE (30 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
	ASPECT CARROSSERIE (11 points de contrôle)		😞 Réparation visible : Traces de réparation 😞 Traverse avant : Déformation mineure 😞 Longeron/brancard avant droit : Déformation mineure
	INTERIEUR (16 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
	CLIM/CHAUFFAGE (3 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
	ESSAI ROUTIER (16 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
AUTRES	Points de contrôle supplémentaires		 Carrosserie : Carrosserie coups et rayures : Carter de protection sous moteur coupé et mal fixé : Buse de radiateurs mal fixé : Traverse av remplacer : Vibrations pare-chocs av au ralenti Vision éclairage : Impact pare-brise : Feu de jour avg griffé Freinage : Commande de frein a main course importante Étanchéité : Traces d'huile dans le bocal de liquide de refroidissement Jantes / pneus : Kit anti crevaision manquant : Pneus ar déformés Essai routier dynamique : Pédale d'embrayage dure et haute

Appréciation globale :

★ ★ ★ ★ ★ 3.2 / 5

Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés

Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006

©Copyright VPQuest 2005