

BILAN EXPERT (185 points de contrôle)			Genre : VP Kms compteur : 102198 1ère MEC : 20/01/2023	Marque : OPEL Couleur : Gris clair métal N° de série : VXKUBYHTKN4378158	Modèle : CORSA CO2 (g/km) : 107 Norme Euro : 6 Immatriculation : GL 283 SR
MECANIQUE	BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES (8 points de contrôle)			Aucun défaut constaté	
	TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES (18 points de contrôle)			Aucun défaut constaté	
	MOTEUR : NIVEAUX (4 points de contrôle)			Aucun défaut constaté	
	ETANCHEITE (13 points de contrôle)		• Traces d'huile dans le bocal de liquide de refroidissement • Moteur : défaut d'étanchéité • Moteur : défaut d'étanchéité		
	FIXATION (6 points de contrôle)			Aucun défaut constaté	
	COURROIES ACCESSOIRES (2 points de contrôle)			Aucun défaut constaté	
	Moteur, Boîte de vitesse, Embrayage (6 points de contrôle)			Aucun défaut constaté	
	Echappement, Pollution (7 points de contrôle)			Aucun défaut constaté	
CONFORT - SECURITE	IDENTIFICATION (8 points de contrôle)			Aucun défaut constaté	
	VISION – ECLAIRAGE, Avertisseur sonore (30 points de contrôle)		• Mauvaise fixation poignées lève-vitre ar • Pare-brise : éclats		
	DIRECTION (11 points de contrôle)			Aucun défaut constaté	
	TRAIN (8 points de contrôle)			• Liaisons élastiques : détérioration mineure Avg Avd	
	TRANSMISSION/ROULEMENT (3 points de contrôle)			Aucun défaut constaté	
	JANTES & PNEUS (4 points de contrôle)		• Jantes : frottement Avg Avd Arg Ard • Pneumatiques : usure irrégulière Avg Avd Arg Ard		
	FREINAGE (18 points de contrôle)			• Disques de frein av ar et plaquettes de frein av usure prononcée	
	SUSPENSION (5 points de contrôle)			Aucun défaut constaté	
	INFRASTRUCTURE (11 points de contrôle)			• Carter de protection moteur détérioré	
	ASPECT CARROSSERIE (6 points de contrôle)		• Carrosserie : coup(s) léger(s)/ rayure(s) • Caisse : Traces de réparations visibles		
	INTERIEUR (5 points de contrôle)		• Sièges : Odeur de cigarette ; Fond de coffre détérioré • Tableau de bord : griffure • Boîte à gants : griffure • Tapis : avg et sur-tapis avg • Sièges : tachés ; Garnitures intérieures griffées et tachées • Ciel de toit : tâche		
	CLIM/CHAUFFAGE (3 points de contrôle)			Aucun défaut constaté	
	ESSAI ROUTIER (9 points de contrôle)		• Pédale d'embrayage haute et dure • Tenue cap : Tire légèrement à droite		

Légende : G:gauche D:droite Av:Avant Ar:Arrière Lat:Latéral
Référence :21668300005

Appréciation globale :
 (3,5 / 5)