COELHO ANGELO

**Réparation automobile de véhicules légers : mécanique**

# FACTURE

[redacted]

N° : FAC3342
Date : 07/01/2026
N° client : CLT0412

AUDI A5 TFSI
EL-757-QT
141410 Kms

| Libellé | Qté | Montant HT | TVA |
|---|---|---|---|
| Diagnostique fuite d'eau moteur | 1,00 | 50,00 € | 20,00% |
| Remplacement raccord d'eau moteur + purge système | 1,00 | 70,00 € | 20,00% |
| Remplacement pare-soleil + supports droit et gauche | 1,00 | 30,00 € | 20,00% |
| **Sous-total** | | **150,00 €** | |
| Raccord d'eau moteur | 1,00 | 31,90 € | 20,00% |
| Liquide refroidissement | 1,00 | 30,00 € | 20,00% |
| Pare-soleil gauche | 1,00 | 124,40 € | 20,00% |
| Pare-soleil droit | 1,00 | 124,40 € | 20,00% |
| Supports de pare-soleil | 2,00 | 14,52 € | 20,00% |
| Frais de port pièces | 1,00 | 20,00 € | 20,00% |
| **Sous-total** | | **345,22 €** | |

Détail de la TVA

| Code | Base HT | Taux | Montant |
|---|---|---|---|
| Normale | 495,22 € | 20,00% | 99,04 € |

| | |
|---|---|
| Total HT | 495,22 € |
| TVA | 99,04 € |

Règlement Chèque
Echéance(s) 594,26 € au 28/02/2026

Le montant total s'élève à cinq cent quatre-vingt-quatorze euros et vingt-six centimes

Pas d'escompte pour règlement anticipé, En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux intérêt légal sera exigible (Article L 441-6, alinéa 12 du Code de Commerce).
Pour tout professionnel, en sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l'acompte, non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement (Art. 441-6, I al. 12 du code de commerce et D. 441-5 ibidem).

COELHO ANGELO

**Réparation automobile de véhicules légers : mécanique**

# FACTURE

[redacted]

N° : FAC3226
Date : 06/08/2025
N° client : CLT0412

AUDI A5 TFSI
EL-757-QT
134084 Kms

| Libellé | | Qté | Montant HT | TVA |
|---|---|---|---|---|
| Remplacement plaquettes de frein avant et témoin d'usure | | 1,00 | 50,00 € | 20,00% |
| Remplacement plaquettes de frein arrière et témoin d'usure | | 1,00 | 50,00 € | 20,00% |
| Participation déchets | | 1,00 | 2,60 € | 20,00% |
| | **Sous-total** | | **102,60 €** | |
| Plaquettes de frein avant ATE | | 1,00 | 255,28 € | 20,00% |
| Témoins d'usure avant ATE | | 1,00 | 32,55 € | 20,00% |
| Plaquettes de frein arrière ATE | | 1,00 | 164,64 € | 20,00% |
| Témoin d'usure arrière ATE | | 1,00 | 32,05 € | 20,00% |
| Nettoyant dégraissant ATE | | 1,00 | 4,00 € | 20,00% |
| | **Sous-total** | | **488,52 €** | |

Détail de la TVA

| Code | Base HT | Taux | Montant |
|---|---|---|---|
| Normale | 591,12 € | 20,00% | 118,22 € |

| | |
|---|---|
| Total HT | 591,12 € |
| TVA | 118,22 € |
| *Total TTC* | *709,34 €* |

Règlement Chèque
Echéance(s) 709,34 € au 30/09/2025

Le montant total s'élève à sept cent neuf euros et trente-quatre centimes

Pas d'escompte pour règlement anticipé. En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux intérêt légal sera exigible (Article L 441-6, alinéa 12 du Code de Commerce).
Pour tout professionnel, en sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l'acompte, non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement (Art. 441-6, I al. 12 du code de commerce et D. 441-5 ibidem).

COELHO ANGELO

Réparation automobile de véhicules légers : mécanique

# FACTURE

[redacted]

N° : FAC2977
Date : 28/11/2024
N° client : CLT0412

AUDI A5 II 2.0 TFSI
EL-757-QT
121953 Kms

| Libellé | Qté | Montant HT | TVA |
|---|---|---|---|
| Remplacement pompe à eau , régulateur refrig. et durites | 5,00 | 325,00 € | 20,00% |
| **Sous-total** | | **325,00 €** | |
| Joint collecteur admission | 1,00 | 50,20 € | 20,00% |
| Pompe à eau BD33 | 1,00 | 105,00 € | 20,00% |
| Régulateur réfrig. BD21 | 1,00 | 520,00 € | 20,00% |
| Courroie cranté BC12 | 1,00 | 26,30 € | 20,00% |
| Durites rigides moteur/vase d'expension | 1,00 | 141,82 € | 20,00% |
| Liquide refroidissement audi | 1,00 | 30,00 € | 20,00% |
| Frais de port pièces audi | 1,00 | 20,00 € | 20,00% |
| Nettoyant dégraissant | 2,00 | 9,00 € | 20,00% |
| **Sous-total** | | **902,32 €** | |

Détail de la TVA

| Code | Base HT | Taux | Montant |
|---|---|---|---|
| Normale | 1 227,32 € | 20,00% | 245,46 € |

| | |
|---|---|
| Total HT | 1 227,32 € |
| TVA | 245,46 € |
| *Total TTC* | *1 472,78 €* |

PAYÉ

Règlement Chèque

Echéance(s) 1 472,78 € au 31/12/2024

Le montant total s'élève à mille quatre cent soixante-douze euros et soixante-dix-huit centimes

Pas d'escompte pour règlement anticipé. En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux intérêt légal sera exigible (Article L 441-6, alinéa 12 du Code de Commerce).
Pour tout professionnel, en sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l'acompte, non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement (Art. 441-6, I al. 12 du code de commerce et D. 441-5 ibidem).

COELHO ANGELO

Réparation automobile de véhicules légers : mécanique

# FACTURE

[redacted]

N° : FAC2930
Date : 21/10/2024
N° client : CLT0412

AUDI A5 2.0 TFSI
EL-757-QT
120243 Kms

| Libellé | Qté | Montant HT | TVA |
|---|---|---|---|
| Forfait révision 0W30 Longlife | 1,00 | 140,00 € | 20,00% |
| Mise à niveaux des fluides , pressions,éclairage et contrôles | 1,00 | 0,00 € | 20,00% |
| Recherche de panne fuite d'eau moteur | 1,00 | 40,00 € | 20,00% |
| Reset oil-service (forfait) | 1,00 | 0,00 € | 20,00% |
| Participation déchets | 1,00 | 2,60 € | 20,00% |
| **Sous-total** | | **182,60 €** | |
| Filtre à huile | 1,00 | 17,80 € | 20,00% |
| Bouchon de vidange | 1,00 | 8,65 € | 20,00% |
| Filtre habitacle à charbon actif | 1,00 | 41,27 € | 20,00% |
| Filtre à air | 1,00 | 41,93 € | 20,00% |
| Nettoyant dégraissant | 1,00 | 2,50 € | 20,00% |
| Supplément huile moteur 0W30 | 1,00 | 20,64 € | 20,00% |
| **Sous-total** | | **132,79 €** | |

Prévoir le remplacement de la pompe à eau moteur et de sa courroie.
Prévoir le remplacement des plaquettes de frein avant dans environ 5000 Kms .

COELHO ANGELO

**Réparation automobile de véhicules légers : mécanique**

# FACTURE

[redacted]

N° : FAC2625
Date : 26/01/2024
N° client : CLT0412

AUDI A5 TFSI
EL-757-QT
104722 Kms

| Libellé | Qté | Montant HT | TVA |
|---|---|---|---|
| Forfait révision 5W30 Longlife | 1,00 | 130,00 € | 20,00% |
| Mise à niveaux des fluides , pressions,éclairage et contrôles | 1,00 | 0,00 € | 20,00% |
| Reset oil-service (forfait) | 1,00 | 0,00 € | 20,00% |
| Participation déchets | 1,00 | 2,52 € | 20,00% |
| **Sous-total** | | **132,52 €** | |
| Filtre à huile | 1,00 | 17,77 € | 20,00% |
| Joint torique | 1,00 | 1,50 € | 20,00% |
| **Sous-total** | | **19,27 €** | |

| Détail de la TVA | | | |
|---|---|---|---|
| Code | Base HT | Taux | Montant |
| Normale | 151,79 € | 20,00% | 30,36 € |

| | |
|---|---|
| Total HT | 151,79 € |
| TVA | 30,36 € |
| *Total TTC* | *182,15 €* |

Règlement Carte Bancaire
Echéance(s) 182,15 € au 26/01/2024

PAYÉ

Le montant total s'élève à cent quatre-vingt-deux euros et quinze centimes

Pas d'escompte pour règlement anticipé. En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux intérêt légal sera exigible (Article L 441-6, alinéa 12 du Code de Commerce).
Pour tout professionnel, en sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l'acompte, non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement (Art. 441-6, I al. 12 du code de commerce et D. 441-5 ibidem).

COELHO ANGELO

**Réparation automobile de véhicules légers : mécanique**

# FACTURE

[redacted]

N° : FAC2167
Date : 10/01/2023
N° client : CLT0412

AUDI A5 TFSI
EL-757-QT
82282 kms

| Libellé | Qté | Montant HT | TVA |
|---|---|---|---|
| Remplacement disques et plaquettes de frein avant + témoin d'usure | 1,00 | 50,00 € | 20,00% |
| Remplacement disques et plaquettes de frein arrière + témoin d'usure | 1,00 | 50,00 € | 20,00% |
| **Sous-total** | | **100,00 €** | |
| Disques de frein avant qualité origine ATE | 2,00 | 399,20 € | 20,00% |
| Plaquettes de frein avant qualité origine ATE | 1,00 | 179,00 € | 20,00% |
| Témoin d'usure avant ATE | 1,00 | 31,70 € | 20,00% |
| Disques de frein arrière qualité origine ATE | 2,00 | 282,80 € | 20,00% |
| Plaquettes de frein arrière qualité origine ATE | 1,00 | 140,10 € | 20,00% |
| Témoin d'usure arrière ATE | 1,00 | 30,40 € | 20,00% |
| **Sous-total** | | **1 063,20 €** | |

Détail de la TVA

| Code | Base HT | Taux | Montant |
|---|---|---|---|
| Normale | 1 163,20 € | 20,00% | 232,64 € |

| | |
|---|---|
| Total HT | 1 163,20 € |
| TVA | 232,64 € |
| *Total TTC* | *1 395,84 €* |

| | |
|---|---|
| Règlement | Chèque |
| Echéance(s) | 1 395,84 € au 28/02/2023 |

PAYÉ

Le montant total s'élève à mille trois cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-quatre centimes

Pas d'escompte pour règlement anticipé. En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux intérêt légal sera exigible (Article L 441-6, alinéa 12 du Code de Commerce).
Pour tout professionnel, en sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l'acompte, non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement (Art. 441-6, I al. 12 du code de commerce et D. 441-5 ibidem).

ACAUTO

**Réparation automobile de véhicules légers : mécanique**

# FACTURE

[redacted]

N° : FAC1930
Date : 20/06/2022
N° client : CLT0412

AUDI A5 TFSI
EL-757-QT
71971 Kms

| Libellé | Qté | Montant HT | TVA |
|---|---|---|---|
| Forfait révision 5W30 Longlife | 1,00 | 130,00 € | 20,00% |
| Mise à niveaux des fluides , pressions,éclairage et contrôles | 1,00 | 0,00 € | 20,00% |
| Reset oil-service (forfait) | 1,00 | 0,00 € | 20,00% |
| Participation déchets | 1,00 | 2,52 € | 20,00% |
| **Sous-total** | | **132,52 €** | |
| Filtre à huile | 1,00 | 17,80 € | 20,00% |
| Filtre à air | 1,00 | 37,20 € | 20,00% |
| Filtre habitacle | 1,00 | 51,24 € | 20,00% |
| Joint torique | 1,00 | 1,50 € | 20,00% |
| **Sous-total** | | **107,74 €** | |

Prévoir le remplacement des pneumatiques.
Prévoir le remplacement des disques et plaquettes de frein avant + arrière. dans environ 8000 Kms

Détail de la TVA

| Code | Base HT | Taux | Montant |
|---|---|---|---|
| Normale | 240,26 € | 20,00% | 48,05 € |

| | |
|---|---|
| Total HT | 240,26 € |
| TVA | 48,05 € |
| *Total TTC* | *288,31 €* |

Règlement Chèque
Echéance(s) 288,31 € au 31/07/2022

PAYÉ

Le montant total s'élève à deux cent quatre-vingt-huit euros et trente et un centimes

Pas d'escompte pour règlement anticipé. En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux intérêt légal sera exigible (Article L 441-6, alinéa 12 du Code de Commerce).
Pour tout professionnel, en sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l'acompte, non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement (Art. 441-6, I al. 12 du code de commerce et D. 441-5 ibidem).



**ACAUTO**

**Réparation automobile de véhicules légers : mécanique**

# FACTURE

[redacted]

N° : FAC1592
Date : 10/09/2021
N° client : CLT0412

AUDI A5
EL-757-QT
57430 kMS

| Libellé | Qté | Montant HT | TVA |
|---|---|---|---|
| Forfait révision 5W30 Longlife | 1,00 | 130,00 € | 20,00% |
| Participation déchets | 1,00 | 2,52 € | 20,00% |
| Mise à niveaux des fluides , pressions,éclairage et contrôles | 1,00 | 0,00 € | 20,00% |
| Reset oil-service (forfait) | 1,00 | 0,00 € | 20,00% |
| **Sous-total** | | **132,52 €** | |
| Filtre à huile | 1,00 | 16,30 € | 20,00% |
| Filtre à air | 1,00 | 35,54 € | 20,00% |
| Joint de vidange | 1,00 | 0,57 € | 20,00% |
| **Sous-total** | | **52,41 €** | |

VEHICULE DE PRET RENAULT TWINGO LE 9/9/2021

Détail de la TVA

| Code | Base HT | Taux | Montant |
|---|---|---|---|
| Normale | 184,93 € | 20,00% | 36,99 € |

| | |
|---|---|
| Total HT | 184,93 € |
| TVA | 36,99 € |
| *Total TTC* | *221,92 €* |

Règlement Carte Bancaire
Echéance(s) 221,92 € au 10/09/2021

PAYÉ

Le montant total s'élève à deux cent vingt et un euros et quatre-vingt-douze centimes

Pas d'escompte pour règlement anticipé. En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux intérêt légal sera exigible (Article L 441-6, alinéa 12 du Code de Commerce).
Pour tout professionnel, en sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l'acompte, non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement (Art. 441-6, I al. 12 du code de commerce et D. 441-5 ibidem).