



N° d'imprimé : D140905280

**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	27/10/2026	26180747
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances majeures	DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	4.1.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Mauvaise fixation du feu : AVD	
26/12/2026	4.2.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Glace défectueuse : ARD	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu : AVD, AVG	
Contre-visite	6.1.4.a.2. PARE-CHOCs, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : AR, ARD	
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	6.1.7.g.2. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé : AVD	
N° D'AGRÈMENT : S044V033	6.2.13.b.2. AUTRES OUVRANTS : Détérioration susceptible de provoquer des blessures : D, ARD, ARG	
(9) RAISON SOCIALE : C.T.A. DU SUD LOIRE	8.2.21.a.2. ÉQUIPEMENTS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT POUR MOTEUR À ALLUMAGE PAR COMPRESSION : L'équipement monté par le constructeur est manifestement absent, modifié ou défectueux	
(3) COORDONNÉES : 119, route de la Gare	8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement	
44120 VERTOU	8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : AV	
Tél : 02.40.33.48.45 Fax: 02.40.33.22.07	DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :	
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	1.1.6.b.1. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Usure au niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet	
N° D'AGRÈMENT : 044D1192	2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif : AV	
SIGNATURE :	5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger: AVD, AVG, ARD, ARG	
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu : ARD, ARG	
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation	6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : G, C, ARD, ARG	
FY-317-PL(F) 15/04/2021 15/04/2021	6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches défectueuses : AVD, AVG	
Marque Désignation commerciale	6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux	
CITROEN JUMPY	Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :	
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre	22.04.2025: 69 950 km	
VF7VBYHRKMZ037285 N1 CTTE		
Type/CNIT Énergie		
N10CTRCT117U697 GO		
Document(s) présenté(s)		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
106266		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+13.3 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	12 %		17 %	
Force verticales :	1074 daN		707 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	428 daN	388 daN	231 daN	193 daN
Déséquilibre (< 20%) :	10 %		17 %	
Forces de freinage (efficacité) :	428 daN	388 daN	231 daN	193 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	69 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	24 %			
Feux de croisement (-0.5% à -3%):	-2.5 %		-1.7 %	