N° D'IMPRIMÉ C73693192

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSÉCURITÉ CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 19/11/2026 | 26003235 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

**Défavorable pour défaillances majeures**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

**18/01/2027**

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

**Contre-visite**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S076C362

(9) RAISON SOCIALE : SASU CONTROLE TECHNIQUE ST JEAN

(3) COORDONNÉES : 10 RUE PIERRE GILLES DE GENNES
76150 SAINT JEAN DU CARDONNAY
Tél : 02 32 93 92 78

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 076F1279

SIGNATURE :



**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| ED-752-CC (F) | 09/11/2022 | 16/06/2016 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| KIA | SORENTO |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| KNAPH81BDG5204652 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10K1AVP0022569 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

101379

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures :**
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARD

**Défaillances mineures :**
1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante AVG, ARD, AVD, ARG
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG
5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé AVG, ARD, AVD, ARG
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P2196

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 24/06/2020 : 24841 km / 17/06/2022 : 32538 km / 12/11/2024 : 77512 km

Etat d'un ou de plusieurs pneumatiques ne permettant pas la vérification des points de contrôle. Faire inspecter le(s) pneumatique(s) concerné(s) (extérieur et intérieur) par un professionnel du pneumatique avant toute tentative de regonflage

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | -0.3 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 5 % | | 1 % | |
| **Forces verticales** : | 1211 daN | | 901 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 398 daN | 412 daN | 272 daN | 294 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 4 % | | 8 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 398 daN | 412 daN | 272 daN | 294 daN |
| Taux d'efficacité global (≥58 %) : 65 % | | | | |

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 28 %

**Émissions à l'échappement**
Opacité des fumées(0.5 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

**Feux de croisement** (-2.5 % à -0.5 %) : -1.2 % -1.5 %
**Feux de brouillard avant** (-3.5 % à -1.0 %) : -0.2 % -2.1 %