

DF291CM · MERCED.BOM 19/20T 210/220KW · DF291CM : -

Date : Nature des travaux -

14/10/14 : BEQUILLE PORTE AR -

13/02/15 : PROBLEME INTERUPTEUR OUVERTURE DE PORTE CABINE -

04/03/15 : PREPA MINES AVEC PASSAGE MINES ET VISITE DE GARANTIE -

16/07/15 : MARCHE PIED ARG -

10/08/15 : REMISE EN ETAT DU GRAISSAGE CENTRALISE -

04/03/16 : PREPARATION POUR LE CONTROLE TECHNIQUE -

06/06/16 : LA PELLE NE FAIT PAS SON CYCLE -

30/06/16 : REMPLACER LE JOINT DE PORTES A DECHETS -

23/11/16 : REPRISE DE FISSURE SUR LE FAUX CHASSIS SS GARANTIE -

17/01/17 : ENTRETIEN 30 000KMS -

16/02/17 : RECHERCHE DE PANNE PORTE BUSE HS -

15/09/17 : CHANGER FLEXIBLE DE PELLE COTE D -

06/12/17 : FUITE JOINT SPI MOYEU AR D -

17/01/18 : CHANGER FLEXIBLE DE PELLE COTE G -

20/02/18 : CHANGER FLEXIBLE SUPPERIEUR DE PELLE COTE D -

08/03/18 : CONTROLE FONCTIONNEMENT ARRET D'URGENCE VOIR FICHE JOINTE -

27/03/18 : ENTRETIEN DES 40000 KMS SUIVANT ORDINATEUR DE BORD -

28/03/18 : FUITE MOYEU AR D ET GRAISSAGE CENTRALISE COTE D AXE DE PELLE -

04/09/18 : MARCHE PIED ARD -

09/10/18 : RECHERCHE DE PANNE ELECTRIQUE -

06/11/18 : VOIR LES PLAQUETTES DE FREINS -

12/11/18 : CAPTEUR MARCHE PIED D PAS DE VOYANT D AIDE AU DEMARRAGE EN COTE -

06/12/18 : VERIFICATION ASR -

22/02/19 : SUITE CONTROLE MARCHE PIED ARD -

26/02/19 : REMISE EN ETAT DE LA BUTE HAUTE+CHANGER LES DISQUES -

17/07/19 : ENTRETIEN SUIVANT ORDINATEUR DE BORD -

17/07/19 : PROBLEME FONCTIONNEMENT STOP&GO (neutre auto) -

28/01/20 : CHANGER FLEXIBLE DE PELLE -

03/02/20 : CHANGER DE PELLE -

13/03/20 : VOIR PROBLEME DE LB G QUI BLOQUE -

17/03/20 : ARBRE DE TRANSMISSION HS -

10/08/20 : TEMOIN DE FREINS RESTE ALLUME -

27/08/20 : VOIRE FUIT D HUILE HYDRAULIQUE ET PORTE OUVERTE -

02/09/20 : VERIFICATION DES RADIATEURS(NETTOYAGE) DE LA POMPE A EAU ET THERMOSTAT -

01/10/20 : REPISE SOUDURE FAUX CHASSIS (GARANTIE SEMAT) -

30/12/20 : DEPANNAGE SUR SITE FUITE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT -

02/09/21 : TUYEAU DE GRAISSAGE -

03/09/21 : RECHERCHE DE PANNE DEFAT LEVE BAC -

13/09/21 : CYLINDRE SUSPENSION AV -

11/10/21 : PROBLEME D INDICATEUR DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT -

26/10/21 : RECHERCHE DE PANNE LA PORTE PASSAGER NE S OUVRE PAS DE L EXTERIEUR -

29/12/21 : RECHERCHE DE PANNE LEVE BAC DRT ET GCHE HORS SERVICE -

04/01/22 : REMISE EN ETAT DU GRAISSAGE CENTRALSE -

23/02/22 : ENTRETIEN MOTEUR ET BV +FILTRES -

02/03/22 : CONTROLE DES LEVES BACS -

04/03/22 : CONTROLE BOCAL DE GRAISSE 000 -

10/05/22 : ECHANGE DES LEVES BACS -

12/10/22 : PEINTURE PORTE AR -

26/10/22 : SUPPORT CAPTEUR DRT -

08/11/22 : PROBLEME DE VERIN DESCEND QUAND LA PORTE EST OUVERTE -

01/03/23 : PREPARATION ET PASSAGE AU CONTROLE TECHNIQUE + ENTRETIEN -

02/03/23 : CONTROLE ET RESSERRER LES PLAQUES EN TEFLON -

02/01/24 : CONTROLE FONCTIONNEMENT LEVE BAC G EN CHARGE -

18/01/24 : REMISE EN ETAT VEHICULE SUITE A CHOC AR -

06/02/24 : REMISE EN ETAT ECLAIRAGE AR -

15/04/24 : CONTROLE ETAT VEHICULE POUR MISE EN BIODECHET -

15/01/25 : SUITE REFUS VGP -