PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Sécuritest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 92806942

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	06/11/2026	26009167

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

05/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S013T405

(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE TECHNIQUE MIRAMAS

(3) COORDONNÉES : 64 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND
13140 MIRAMAS
Tél : 04 42 55 07 92

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 013F1175

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GK-384-NY (F)	02/04/2024	16/11/2022

Marque	Désignation commerciale
TOYOTA	TOYOTA YARIS

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
YARKBAC3800080416	M1	VP

Type / CNIT	Energie
M10JT0VP060G483	EH

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par une société de location de véhicules

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG , AVD
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, ARD, AVD, ARG

Défaillances mineures :
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG , AVD
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG , ARD, AVD, ARG

Contrôle des émissions à l'échappement réalisé selon des méthodes spécifiques

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

149710

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+6.2 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	0 %		3 %	
Forces verticales :	749 daN		448 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	302 daN	269 daN	186 daN	190 daN
Déséquilibre (<20%) :	11 %		3 %	
Forces de freinage (efficacité) :	302 daN	269 daN	186 daN	190 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 79 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 26 %

Émissions à l'échappement
CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 % Lambda : 1.001

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -4.0 % -4.0 %
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 % -4.0 %

GK-384-NY

CT:05/01/2027

N° D'AGRÉMENT : S013T405

N° SÉRIE : YARKBAC3800080416

N° D'IMPRIMÉ : T92806942

S013T405
26009167
XXXXXXXXXX