

**PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE
VOLONTAIRE**

N° d'imprimé : F001426745

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle volontaire complet

DATE DU CONTRÔLE

20/10/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

2808 / 1

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : S076F198

RAISON SOCIAL :

AAB ROUEN

ADRESSE : RUE AMÉDÉE DORMOY

76000 ROUEN

02.35.63.56.82

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 076F0463

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation

GY-292-AC

Date C.I.

01-07-2024

Date 1ère circulation

01-07-2024

Genre

VP

Marque

HYUNDAI

Type

M10HMCVP004

N° de série dans la série du type

NLHBM51H4RZ417054

Energie

ES

Kilométrage au compteur

6541

Désignation commerciale

I 20

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

VP AUTO SAS

ADRESSE : HOTEL DES VENTES

76710 ANCEAUMEVILLE

Le présent procès-verbal résulte d'un contrôle technique dit **volontaire** qui ne peut être assimilé au contrôle technique obligatoire prévu par le Code de la route.

En cas de contrôle administratif et/ou de cession du véhicule, le contrôle technique volontaire ne pourra permettre de justifier la réalisation des obligations imposées par le Code de la route.

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

Ensemble des points visés par l'arrêté du 18 juin 1991 modifié

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Frein de service						
Déséquilibre		4			6	
Force	221		212	160		150
Force roue/roue	221		212	160		150
Taux			68			
Frein de stat.						
Force	105					123
Force roue/roue	105					123
Taux			21			
Pesée du véhicule		659	1082		423	
Suspension						
Efficacité	84		85	69		67
Dissymétrie		1			2	
Dérive	+0.4					
Feux de croisement	-0.5					-1.3
GAZ CO Ralenti : 0.26 CO Accélééré : 0.10 Lambda : 1.009						

