l'imprimé : D 141729063

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

DEKRA

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	13/11/2026	26192325

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

12/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

D'AGRÉMENT : S094D172

) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE CRETEIL

) COORDONNÉES : 6, Rue de la Haute Quinte
Carrefour Pompadour

94000 CRETEIL

Tél : 01.43.99.21.21 Fax: 01.43.99.92.94

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

D'AGRÉMENT : 094D1223

GNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
GD-530-HK(F)	06/09/2022	02/12/2021

Marque	Désignation commerciale
VOLKSWAGEN	POLO

) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WVWZZZAWZNY023757	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10VWGVPY22H443	ES

Document(s) présenté(s)

Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

86990

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible : AV

5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint : AVD

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger: AVG

5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé : AVD, AVG, ARD, ARG

5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche : AR

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+6.3 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	1 %		39 %	
Force verticales :	738 daN		422 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	244 daN	273 daN	160 daN	185 daN
Déséquilibre (< 20%) :	11 %		14 %	
Forces de freinage (efficacité) :	244 daN	273 daN	160 daN	185 daN

Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 74 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 23 %

Émissions à l'échappement

CO Ralenti (≤ 0,3%) : 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) : 0.04% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.003

Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-1.6 %	-2.3 %
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-4.0 %	-3.8 %