BILAN EXPERT

(280 points de contrôle)

Genre : **DERIV_VP**
Kms compteur : **97151**
1er MEC : **17/04/2023**

Marque : **CITROEN**
Couleur : **BLANC BANQUISE**
No de serie : **VF7SWYHTUPT524589**

Modèle : **C3 SOCIETE (03/2020)**
CO2 (g/km) : **26** Norme Euro : **6**
Immat. : **GN-719-JW**

MECANIQUE

BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES (6 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES (17 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
MOTEUR : NIVEAUX (8 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
ETANCHEITE (14 points de contrôle)	😐 Moteur : Defaut d'étanchéité ☺ Radiateurs : Détérioration mineure
MOTEUR, BOÎTE DE VITESSE, EMBRAYAGE	☺ Aucun défaut constaté
SUSPENSIONS (7 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
TRAINS ROULANTS / TRANSMISSION (27 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
ÉCHAPPEMENT (3 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

CONFORT & SECURITÉ

IDENTIFICATION (39 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
VISION – ECLAIRAGE, AVERTISSEUR SONORE (36 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
DIRECTION (10 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
JANTES & PNEUS (8 points de contrôle)	☺ Pneu arrière gauche : Usure irrégulière ☺ Pneu arrière droit : Usure irrégulière
FREINAGE (25 points de contrôle)	😐 Garnitures ou plaquettes de frein avant droit : Usure prononcée 😐 Garnitures ou plaquettes de frein avant gauche : Usure prononcée 😐 Garnitures ou plaquettes de frein arrière droit : Usure prononcée 😐 Garnitures ou plaquettes de frein arrière gauche : Usure prononcée 😐 Tambours de frein, disques de frein avant droit : Usure prononcée 😐 Tambours de frein, disques de frein avant gauche : Usure prononcée
INFRASTRUCTURE (31 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
ASPECT CARROSSERIE (11 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
INTERIEUR (16 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
CLIM/CHAUFFAGE (3 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

ESSAI ROUTIER (19 points de contrôle)	☺ Comportement direction et trains : Pneumatique légèrement bruyant

RES

POINTS DE CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRES	**Étanchéité** : Prévoir remplacement joint bouchon de carter d'huile moteur

AUT

Appréciation globale :

★★★½☆ 3.5 / 5

Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés

Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006
©Copyright VPQuest 2005