PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE VOLONTAIRE

N° d'imprimé : 001427345

NATURE DU CONTROLE	DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle volontaire complet	14/10/2026	1369 / 1

INSTALLATION DE CONTROLE

N° D'AGREMENT : S033F373

RAISON SOCIAL :
VIVAUTO PLVL

ADRESSE : 27 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

33530 BASSENS
05.56.38.43.23

IDENTITE DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 033F1372

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VEHICULE

N° Immatriculation	Date C.I.	Date 1ere circulation
GS-517-TZ	01-12-2023	01-12-2023

Genre	Marque	Type
VP	DACIA	M10DACVP002

N° de série dans la série du type	Energie
UU1DJF00471911498	ES

Kilométrage au compteur	Désignation commerciale
16674	SANDERO

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

STE DIAC/TOUZI SOUMIA

ADRESSE : 2 ALL DES FORSYTHIAS

33600 PESSAC

Le présent procès-verbal résulte d'un contrôle technique dit volontaire qui ne peut être assimilé au contrôle technique obligatoire prévu pa le Code de la route.
En cas de contrôle administratif et/ou de cession du véhicule, le contrôle technique volontaire ne pourra permettre de justifier de la réalisation des obligations imposées par le code de la route.

DEFAUTS OU ANOMALIES CONSTATES

Ensemble des points visés par l'arrêté du 18 juin 1991 modifié

Défaillances mineures

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Frein de service						
Déséquilibre		10			8	
Force	226		204	140		130
Force roue/roue	226		204	140		130
Taux			63			
Frein de stat.						
Force	131					112
Taux			21			
Pesée du véhicule		674	1106		432	
Suspension						
Efficacité	82		80	36		35
Dissymétrie		3			3	
Dérive	+3.2					
Feux de croisement	-1.4					-0.5
Feux de brouillard	-4.0					-4.0

GAZ CO Ralenti : 0.00 CO Accéléré : 0.00 Lambda :

PROTECTA PLV