

06126V · SCHMIDT MINI-BAL.4.5T70KW · 06126V : -

Date : Nature des travaux -

06/02/17 : NIVEAU -

06/02/17 : REVISION DES 50H -

03/05/17 : BARILLET DE PORTE -

31/05/17 : ENTRETIEN ET CHANGER SERRURE DE PORTE PIECE MAGASIN -

28/06/17 : HUMECTAGE -

03/07/17 : REGLAGE DES ROUES -

11/07/17 : FUITE D'EAU AU NIVEAU DE LA BUSE -

21/09/17 : TUYEAU DE BUSE -

10/10/17 : FUITE LIQUIDE REFROIDISSEMENT -

21/11/17 : REGLAGE SUSPENSION -

08/12/17 : REGENERATION DU MOTEUR PROBLEME DE FAP -

14/12/17 : BALAI DROIT -

11/01/18 : VIDANGE+ FLEXIBLE HYDRAULIQUE -

09/04/18 : CREVAISON -

10/04/18 : VERIN GAZ -

11/04/18 : VIDANGE -

11/05/18 : VERIFICATION DU SUPPORT DE BALAI COTE D -

16/05/18 : VERIN DE PORTE -

19/06/18 : DEPANNAGE MARCHE ARRIERE -

20/06/18 : BAVETTE DE BUSE -

16/08/18 : CONTROLE ECLAIRAGE CLIGNOTANT -

05/09/18 : CABLE DE TRAPE -

17/09/18 : REGENERATION vidange -

25/10/18 : SOUDURE POIGNEE INT -

31/10/18 : CHANGER ENTRAINEMENT DU VENTILATEUR -

23/11/18 : REFIXER LA BUSE D'ASPIRATION SUITE CHOC -

26/11/18 : VIDANGE -

19/12/18 : FIXATION FEU -

13/02/19 : FUITE HUILE MOTEUR suite choc + VIDANGE -

15/04/19 : BAVETTE -

26/04/19 : ROTULE DE BALAI GAUCHE -

25/07/19 : REGLAGE SUSPENSION -

04/09/19 : VIDANGE -

20/09/19 : DEPORT AU FREINAGE -

01/10/19 : REMPLACER LA ROTULE D'ECARTEMENT DU BRAS DE BALAI COTE DROIT -

10/10/19 : VENTILATEUR HS -

04/11/19 : CUVE RESTE BLOQUER EN L'AIR -

09/01/20 : CABLE COMMANDE RECYCLAGE -

20/02/20 : FUITE HYDRAULIQUE -

05/03/20 : VIDANGE -

12/06/20 : VERIN BALAI -

23/06/20 : REFIXER VERIN BRAS DE BALAI G -

11/08/20 : BALAIS D ET G NE FONCTIONNENT PAS -

13/10/20 : BALAI DROIT HS -

12/11/20 : TRIFLASH -

29/12/20 : ECARTEMENT BALAI -

28/01/21 : VIDANGE POMPE DE RECYCLAGE -

31/03/21 : CHOC AVANT DROIT -

31/03/21 : FUITE INJECTEUR -

27/04/21 : DEPANNAGE SUR SITE CIRCUIT DE DEMARRAGE -

03/05/21 : FUITE HYDRAULIQUE -

11/06/21 : MOTEUR MONTE EN TEMPERATURE+100° -

28/10/21 : DEPANNAGE PANNE MOTEUR PAS D'AVANCEMENT -

15/11/21 : MOTEUR CHAUFFE + VENTILATEUR -

24/11/21 : SANGLE DE BUSE -

07/02/22 : COURROIE ALTERNATEUR -

22/02/22 : VOYANT MOTEUR -

23/02/22 : PERTE DE PUISSANCE -

16/03/22 : COUPURE MOTEUR -

16/06/22 : FUITE HYDRAULIQUE -

20/07/22 : PROBLEME DE CLIMATISATION -
02/09/22 : FUITE D'HUILE HYDRAULIQUE (FLEXIBLE BALAI) -
04/10/22 : DEFAUT MOTEUR, MOTEUR SE COUPE EN ROULANT -
25/10/22 : FUITE D'HUILE HYDRAULIQUE (BALAI) -
15/11/22 : FUITE HYDRAULIQUE -
18/11/22 : VOYANT MOTEUR -
28/11/22 : VERIN -
30/11/22 : VIDANGE + SUSPENSION -
27/01/23 : FUITE HYDRAULIQUE -
14/02/23 : BRAS DE BALAI D -
27/04/23 : VOYANT MOTEUR -
06/07/23 : ECLAIRAGE + LISTES -
30/08/23 : HUMECTAGE -
15/09/23 : BUSE HS -
18/04/24 : VIDANGE CONTROLE -
17/02/25 : TELECOMMANDE HS -
12/03/25 : DEMARRAGE -
03/06/25 : FUITE HYDRAULIQUE -
28/07/25 : FONCTIONNEMENT DES BALAIS -
30/10/25 : BRAS DE BALAI

