EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 640976776

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 04/11/2026 | 26120453 |

## (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

## (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

03/01/2027

## NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S056S033

(9) RAISON SOCIALE : **SO.SEC.AUTO.**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0297810617
ZI de Kerpont
56600 LANESTER

## (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 056D1201
SIGNATURE :



## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| FN-313-PF (F) | 07/02/2020 | 07/02/2020 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| CITROEN | JUMPY SPACE TOURER |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF7VAYHVKKZ097040 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10CTRVP072Y239 | GO |

Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

## (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

123628

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

**Défaillance(s) majeure(s)**

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVG.
4.7.1.c.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ECLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIERE) : Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement
5.2.3.a.2. PNEUMATIQUES : La taille, la capacité de charge ou la catégorie de l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière, AVG,AVD.
7.1.2.d.2. ETAT DES CEINTURES DE SECURITE ET DE LEURS BOUCLES : Boucle de ceinture de sécurité endommagée ou ne fonctionnant pas correctement, ARG,D.

**Défaillance(s) mineure(s)**

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, ARG,ARD.
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, ARG.

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :**

03/02/2021 : 12566km / 27/01/2022 : 35325km / 27/12/2022 : 59857km / 12/12/2023 : 83308km / 11/12/2024 : 103006km / 10/12/2025 : 110257km /

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

| | AVANT | | ARRIERE | |
|---|---|---|---|---|
| | G | D | G | D |
| **Ripage** (-8 à + 8m/km): | +1.0m/Km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤30%): | 19% | | 2% | |
| **Forces verticales :** | 1091daN | | 841daN | |
| **Frein de service :** | | | | |
| Forces de freinage : | 395daN | 362daN | 283daN | 285daN |
| Déséquilibre (<20%): | 9% | | 1% | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 395daN | 362daN | 283daN | 285daN |
| Taux d'efficacité (≥ 58%): | 68% | | | |

**Frein de stationnement :** Taux d'efficacité (≥ 18%): 21%

**Emissions à l'échappement :**
Opacité des fumées (0.51m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1

| | | |
|---|---|---|
| **Feux de croisement** (-3% à -0,5%) | +0.1% | -1.7% |
| **Feux de brouillard avant**(-3,5% à -1,0%) | -3.3% | -3.3% |