N° D'IMPRIMÉ TV01339033

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

SECURITEST CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle volontaire total	23/11/2026	26001546

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S076T114

RAISON SOCIALE : SASU ANALYSE AUTO BILAN PAVILLY

COORDONNÉES : 18 ALLEE DE LA COTONNIERE
76570 PAVILLY
Tél : 02 35 92 29 29 - Fax : 02 35 92 29 29

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 076D1276

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GR-558-HS (F)	21/09/2023	21/09/2023

Marque	Désignation commerciale
HYUNDAI	KONA

N° dans la série du type (VIN)	Catégorie internationale	Genre
TMAK281HFPJ095810	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10HMCVP003T115	EL

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

037386

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Défaillances mineures :
5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé C

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-3.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %		5 %	
Forces verticales :	922 daN		682 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	422 daN	368 daN	242 daN	227 daN
Déséquilibre (<20%) :	13 %		7 %	
Forces de freinage (efficacité) :	422 daN	368 daN	242 daN	227 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 78 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 27 %				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.5 %	-2.5 %		

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO