N° d'imprimé : **D140019096**

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	26/10/2026	26191832

(7) RÉSULTAT du CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

25/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S094D172
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE CRETEIL
(3) COORDONNÉES : 6, Rue de la Haute Quinte
Carrefour Pompadour
94000 CRETEIL
Tél : 01.43.99.21.21 Fax: 01.43.99.92.94

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 094D1223
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
GC-062-YK(F)	15/11/2021	15/11/2021

Marque	Désignation commerciale
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
SALCA2BX5NH906825	M1G	VP

Type/CNIT	Énergie
M1GLDRVP004D859	FH

Document(s) présenté(s) :
Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'État en charge de l'immatriculation des véhicules

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

85812

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DEFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) : ARD, ARG

4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite : AVG

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : G

Véhicule présentant des particularités incompatibles avec les installations de contrôle ayant entraîné la mise en œuvre de méthodes spécifiques

Contrôle des émissions à l'échappement réalisé selon des méthodes spécifiques

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+6.5 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	3 %		1 %	
Force verticales :	1275 daN		874 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	330 daN	401 daN	281 daN	315 daN
Déséquilibre (< 20%) :	18 %		11 %	
Forces de freinage (efficacité) :	330 daN	401 daN	281 daN	315 daN

Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 61 %
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 23 %
Émissions à l'échappement
CO Ralenti (≤ 0,3%) : 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) : 0.00% Lambda : 1.006

Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-2.0 %	-1.9 %
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-4.0 %	

GC-062-YK

CT **25/12/2026**

N° d'agrément: S094D172
N° de série: SALCA2BX5NH906825

S094D172
26191832
XXXXXX

DUPLICATA