BILAN EXPERT

(280 points de contrôle)

Genre : **BREAK**
Kms compteur : **120997**
1er MEC : **28/04/2023**

Marque : **RENAULT**
Couleur : **TITANIUM GREY**
No de serie : **VF1RFB00171058901**

Modèle : **MEGANE IV ESTATE (06/2020)**
CO2 (g/km) : **26** Norme Euro : **6**
Immat. : **GN-728-RR**

MECANIQUE

BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES (6 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES (17 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
MOTEUR : NIVEAUX (8 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
ETANCHEITE (14 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
MOTEUR, BOÎTE DE VITESSE, EMBRAYAGE	☺ Aucun défaut constaté
SUSPENSIONS (7 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
TRAINS ROULANTS / TRANSMISSION (27 points de contrôle)	😐 Rotules - Avant droit : Jeu mineur 😐 Rotules - Avant gauche : Jeu mineur
ÉCHAPPEMENT (3 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

CONFORT & SECURITÉ

IDENTIFICATION (20 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
VISION – ECLAIRAGE, AVERTISSEUR SONORE (26 points de contrôle)	😐 Lave glace arrière : Non fonctionnement
DIRECTION (10 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
JANTES & PNEUS (8 points de contrôle)	☹ Pneu arrière gauche : Usure importante ☹ Pneu arrière droit : Usure importante ☺ Pneu avant gauche : Usure irrégulière ☺ Pneu avant droit : Usure irrégulière
FREINAGE (25 points de contrôle)	😐 Garnitures ou plaquettes de frein arrière droit : Usure prononcée 😐 Garnitures ou plaquettes de frein avant gauche : Usure prononcée 😐 Tambours de frein, disques de frein arrière droit : Usure prononcée 😐 Tambours de frein, disques de frein arrière gauche : Usure prononcée
INFRASTRUCTURE (21 points de contrôle)	😐 Protection soubassement : Détérioration
ASPECT CARROSSERIE (11 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
INTERIEUR (16 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
CLIM/CHAUFFAGE (3 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

ESSAI ROUTIER (19 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

AUTRES

POINTS DE CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRES	**Étanchéité** : fuite de lave glace au niveau du bocal suite à activation lave glace Ar/Kit accessoire à remplacer/Leds optiques Av jaunit

Appréciation globale :

★★★☆☆ 2.8 / 5

Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés

Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006
©Copyright VPQuest 2005