

06334V · MINI-BAL SCHMIDT 4.5T 55KW · 06334V : -

Date : Nature des travaux -

04/04/18 : ROTULE ECARTEMENT BALAI -

12/04/18 : REVISION 50H -

24/05/18 : FLOTTEMENT DANS LES BALAIS -

13/06/18 : VERIN INCLINAISON BALAI D HS -

10/07/18 : BRAS DE BALAI -

01/08/18 : ACCELERATION -

12/09/18 : VIDANGE -

19/09/18 : TUYEAU DE BUSE -

23/10/18 : ROTULE ECARTEMENT BALAI -

23/11/18 : FUITE HYDRAULIQUE DESSOUS -

20/12/18 : RESERVOIR -

20/12/18 : VERIN BALAI DROIT -

28/01/19 : BALAI D VERIN CASSE -

07/02/19 : VIDANGE -

14/03/19 : VERIN ECARTEMENT BALAI -

05/04/19 : ROTULE BALAI G -

23/04/19 : ROTULE BALAI -

16/05/19 : ROTULE ECARTEMENT BALAI -

06/06/19 : ROTULE BALAI -

17/06/19 : REGLAGE BALAI ET VERIN -

01/07/19 : ROTULE BALAI -

01/08/19 : VIDANGE -

17/10/19 : REFIXER LE COLLIER DE BUSE -

23/10/19 : CHANGER VERIN DE BALAI COTE D -

25/10/19 : CHANGER LE COMMODO D ESSUI GLACE -

27/11/19 : PROBLEME D'ASPIRATION DE BUSE OU DE BUSE N'ASPIRE PAS TOUS LES DECHETS -

06/01/20 : CHANGER SUPPORT ET ROULETTE DE BUSE -

07/01/20 : BRAS DE BALAI -

10/01/20 : MANCHE DE BUSE -

16/03/20 : CHOC ARG -

16/03/20 : VIDANGE -

18/05/20 : BRAS DE BALAI -

22/06/20 : CONTROLE DESSOUS MACHINE SUITE SINISTRE -

29/06/20 : CHOC ARG -

15/07/20 : REMPLACER VERIN INCLINAISON BALAI D -

31/07/20 : REMISE EN ETAT DU BRAS DE BALAI COTE D -

25/08/20 : VIDANGE -

10/09/20 : FUITE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT -

29/09/20 : FIXATION CHOC VERIN DROIT DE BALAI -

29/10/20 : FUITE FREIN -

19/11/20 : CAPTEUR CUVE -

23/11/20 : ROTULE BALAI DROIT -

22/02/21 : FUITE HYDRAULIQUE -

19/07/21 : CHANGER ROTULE DE BALAI D+PROBLEME DE RECYCLAGE D'EAU -

28/07/21 : CHANGER LES PNEUS AR+PARALLELISME -

04/11/21 : DEPANNAGE SUR SITE DEFAUT MOTEUR PAS D'AVANCEMENT -

04/11/21 : TEMOIN AU TABLEAU DE BORD VIDANGE -

19/11/21 : PASSAGE VALISE -

04/01/22 : VIDANGE -

04/01/22 : VOYANT BATTERIE -

02/03/22 : ROTULE BALAI -

17/05/22 : ROBINET HUM -

07/06/22 : VIDANGE -

03/08/22 : ROULETTE DE BUSE -

11/08/22 : MDS BUSE, ECROU ET FILTRE BUSE -

15/09/22 : VIDANGE -

13/10/22 : VIDANGE -

29/12/22 : CABLE DE RECYCLAGE -

17/04/23 : TUYEAU DE BUSE -

16/06/23 : BRAS DE BALAI -

06/09/23 : ROTULE BALAI D -
21/09/23 : DESCENTE DE BUSE -
05/10/23 : FUITE HYDRAULIQUE AU DESSUS DE LA BUSE -
12/10/23 : RELAVAGE BUSE -
17/10/23 : RELEVAGE DE BUSE -
19/02/24 : LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT -
27/03/24 : FUITE LR -
02/05/24 : ROTULE DE BALAIS -
14/08/24 : VIBRATION TURBINE -
06/09/24 : AXE DE BUSE -
09/10/24 : ROTULE BRAS DE BALAI -
28/11/24 : CHAUFFE MOTEUR -
23/01/25 : ACCELERATION -
12/03/25 : DEMARRAGE -
17/04/25 : MANQUE VIS SUR BALAI