



D21.01

RAPPORT DE CONTRÔLE VOLONTAIRE  
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° d'imprimé : D141471569

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

## NATURE DU CONTRÔLE

## Contrôle Volontaire

- IDENTIFICATION DU VÉHICULE
- ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE
- DIRECTION
- VISIBILITE
- FEUX, DISPOSITIF RÉFLÉCHISSANT, ÉQUIPEMENT ÉLECTR.
- ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION
- CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS
- AUTRE MATÉRIEL
- NUISANCES

## DATE DU CONTRÔLE

14/10/2026

## N° DU PROCÈS-VERBAL

26094450

## RAPPEL

Le contrôle volontaire ne dispense pas l'utilisateur d'effectuer le contrôle technique réglementaire.

Les résultats d'un contrôle volontaire ne peuvent servir d'éléments pour un contrôle technique obligatoire.

Ce contrôle volontaire ne peut pas être utilisé en cas de vente du véhicule.

## IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S059D298

RAISON SOCIALE : C.T.W.L

ADRESSE : 1 bis rue Voltaire

59136 WAVRIN

Tél : 03 20 58 29 84 Fax: 03 20 58 29 84

## IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 059C0636

SIGNATURE :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation : GM-180-JK Date d'immatriculation : 25/02/2023 Date de 1ère : 25/02/2023

Genre : CTTE Marque : VOLKSWAGEN Type : N10VWGCTAG78109

N° dans la série du type : WV1ZZZSY2P9022873 Énergie : GO

Kilométrage inscrit au compteur : 55957 Désignation commerciale du véhicule : CRAFTER

(\*) Indications reprises sur le certificat d'immatriculation du véhicule

## TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Nom, Prénom : SAS GUIGNARD ET ASSOCIÉS

Adresse : hôtel des ventes  
56855 CAUDAN CEDEXDocument présenté : Photocopie du certificat d'immatriculation  
visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justiceDÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS  
DÉFAILLANCE(S) CONSTATÉE(S) (NE PERMETTANT PAS LA VALIDATION D'UN CONTRÔLE  
TECHNIQUE RÉGLEMENTAIRE)

3.2.1.c.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage dans un état inacceptable : AVD

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : D,G

6.2.7.a.2. COMMANDES DE CONDUITE : Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement

7.1.5.c.2. AIRBAG : Coussin gonflable manifestement inopérant

7.7.1.a.2. AVERTISSEUR SONORE : Ne fonctionne pas correctement : totalement inopérant

## AUTRE(S) DÉFAILLANCE(S) CONSTATÉE(S)

4.3.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) : ARD

6.1.1.g.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis : AR,C

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : D

## MESURES

|                                                    | AVANT                 |         | ARRIÈRE |         |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|
|                                                    | G                     | D       | G       | D       |
| Ripage (-8 à +8 m/km):                             | +2.3 m/km             |         |         |         |
| Dissymétrie suspension (≤ 30%):                    | 4 %                   |         | 5 %     |         |
| Force verticales :                                 | 1377 daN              |         | 992 daN |         |
| Frein de service                                   |                       |         |         |         |
| Forces de freinage (déséquilibre) :                | 468 daN               | 459 daN | 358 daN | 341 daN |
| Déséquilibre (< 20%) :                             | 2 %                   |         | 5 %     |         |
| Forces de freinage (efficacité) :                  | 468 daN               | 459 daN | 358 daN | 341 daN |
| Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :                | 68 %                  |         |         |         |
| Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : | 19 %                  |         |         |         |
| Émissions à l'échappement                          |                       |         |         |         |
| Opacité des fumées (0.50m <sup>-1</sup> ) :        | C1: < 0.10 C2: < 0.10 |         |         |         |
| Feux de croisement (-0.5% à -3%):                  | 2.0 %                 |         | -3.5 %  |         |