

MECANIQUE AIX

CLIENT
DUPLICATA ATTESTATION de TRAVAUX

No facture

03/10/2025

No compte / code 81510

81 510

OR 7061

Dossier:

Date réception 03/10/2025

PAIEMENT COMPTANT LAND ROVER GARANTIES

Vous avez été reçu par: Sarah Ayad

N° de stock

Marque	Modèle	Immatriculation	VIN	Date 1ère immatriculation	Date fin garantie	Km
LAND-ROVER	DISCOVERY-SPORT	GF442DE	SALCA2BT6NH913523	11/03/2022	11/03/2025	73528

Référence N°Opération	Désignation Pièces Travaux effectués	Prix Brut Unitaire	Qtes. Temps	% Rem.	Montant Net HT	Code TVA
B	CAMPAGNE DE RAPPEL D018 - Mise à jour du module de commande du groupe motopropulseur Option A					
** M1	Mise à jour du PCM85,18,03					
C	CAMPAGNE DE RAPPEL N959v2 - Mise à jour logicielle du module de commande de l'onduleur (EPIC) Option A					
** M1	EPIC - Mettre à jour l'ECU et effacer les codes de défaut de diagnostic (DTC)2021 à 202385,86,74					

www.groupe-maurin.com

(col1 : Pièce d'origine sauf PAM=Pièce de qualité équivalente
(* = Opération(s) facturée(s) selon le temps passé)

CT Tx TVA Base HT MT TVA

Participation Recyclage €

Toute Facture d'un montant supérieur à 1000 € doit être réglée par virement ou carte de paiement.

Carnet D'entretien

CARNET D'ENTRETIEN

	A	☒	Vidange d'huile
☒	B		Conditions difficiles
Exigences supplémentaires :			
	Vidange du liquide de frein		
	Vidange du liquide de refroidissement		
Distance :			
35940			
Travail supplémentaire effectué ou recommandé lors du prochain entretien :			
<p>Le concessionnaire/réparateur agréé certifie que l'entretien indiqué a bien été effectué :</p> <p>LAND ROVER ZA LA PIOLINE LES BAILLES 13546 AIX EN PROVENCE Tel : 04 42 21 78 15</p>			
CACHET D'ENTRETIEN :			
Signature : 			
Date : 08/12/23			

CARNET D'ENTRETIEN

	A	☒	Vidange d'huile
☒	B		Conditions difficiles
Exigences supplémentaires :			
☒	Vidange du liquide de frein		
	Vidange du liquide de refroidissement		
Distance :			
73 528			
Travail supplémentaire effectué ou recommandé lors du prochain entretien :			
<p>Le concessionnaire/réparateur agréé certifie que l'entretien indiqué a bien été effectué :</p> <p>AUTOSELECT 680 Rue Guillaume du Vair ZA LA PIOLINE 13546 AIX EN PROVENCE Tel : 04.42.64.56.64 SIRET : 384 130 407 00032 www.groupe-maurin.com</p>			
CACHET D'ENTRETIEN :			
Signature : 			
Date : 03/10/23			

MECANIQUE AIX

CLIENT
FACTURE ATELIER

No facture **2025/5006286**
Date facture / ech 03/10/2025 03/10/2025
No compte / code 1414556 1 414 556
JR 7061
Date réception 03/10/2025
Vous avez été reçu par: Sarah Ayad

PAIEMENT COMPTANT MR ACKERMANN JOHAN

Marque	Modèle	Immatriculation	VIN	Date 1ère immatriculation	Date fin garantie	Km
LAND-ROVER	DISCOVERY-SPORT	GF442DE	SALCA2BT6NH913523	11/03/2022	11/03/2025	73528

Référence N°Opération	Désignation Pièces Travaux effectués	Prix Brut Unitaire	Qtes. Temps	% Rem.	Montant Net HT	Code TVA
A	REVISION DES 68 000 KM / 48 MOIS					
** M1	ENTRETIEN	124,50	2		249,00	3
LRC LR073669	ELEMENT AVEC JOINT - FILTRE A HUILE	22,43	1		22,43	3
LRC LR073675	BOUCHON DE VIDANGE D HUILE	7,82	1		7,82	3
LRC LR115835	FILTRE - POLLEN	72,34	1		72,34	3
LRC LR090832	LIQUIDE DE FREIN	21,58	1		21,58	3
LRC LR071942	ELEMENT FILTRANT - EPURATEUR D AIR	55,08	1		55,08	3
LRC YWK10003L	BATTERIE SUPPLEMENTAIRE	8,94	1		8,94	3
LRC LR181438	LIQUIDE - SYSTEME REFROIDISSEMENT	22,94	1		22,94	3
PAM ECO8200	LAVE GLACE CONC. 250 ml	3,45	1		3,45	3
LUB CSL0W20VRAC	HUILE 0W20 EDGE PRO VRAC (Ford952A1)	27,17	6		163,02	3
	Sous-Total Pièces (377,60)					
	Sous-Total Intervention 626,60					
	PARTICIPATION AU TRAITEMENT DES DECHETS				2,12	

www.groupe-maurin.com

(col1 : Pièce d'origine sauf PAM=Pièce de qualité équivalente
(* = Opération(s) facturée(s) selon le temps passé)

CT Tx TVA	Base HT	MT TVA
3	20,00	628,72

Participation Recyclage	€	2,12
TOTAL H T	€	628,72
TVA	€	125,74
Total TTC	€	754,46
Acompte		0,00
Solde à payer		754,46

Toute Facture d'un montant supérieur à 1000 € doit être
règlée par virement ou carte de paiement.