PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE VOLONTAIRE

N° d'imprimé : 001427352

NATURE DU CONTROLE	DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle volontaire complet	06/11/2026	1376 / 1

INSTALLATION DE CONTROLE

N° D'AGREMENT : S033F373

RAISON SOCIAL :
VIVAUTO PLVL

ADRESSE : 27 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

33530 BASSENS
05.56.38.43.23

IDENTITE DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 974D1226

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VEHICULE

N° Immatriculation	Date C.I.	Date 1ere circulation
HF-923-SA	24-09-2025	24-09-2025

Genre	Marque	Type
VP	DACIA	M10DACVP002

N° de série dans la série du type	Energie
UU1DJF00X75315630	EG

Kilométrage au compteur	Désignation commerciale
10096	SANDERO

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

[redacted]

Le présent procès-verbal résulte d'un contrôle technique dit volontaire qui ne peut être assimilé au contrôle technique obligatoire prévu pa le Code de la route.
En cas de contrôle administratif et/ou de cession du véhicule, le contrôle technique volontaire ne pourra permettre de justifier de la réalisation des obligations imposées par le code de la route.

DEFAUTS OU ANOMALIES CONSTATES

Ensemble des points visés par l'arrêté du 18 juin 1991 modifié

Défaillances mineures

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Frein de service						
Déséquilibre		6			4	
Force	248		235	168		162
Force roue/roue	248		235	168		162
Taux			66			
Frein de stat.						
Force	140					119
Taux			21			
Pesée du véhicule		749	1231		482	
Suspension						
Efficacité	80		81	56		57
Dissymétrie		2			2	
Dérive	+2.9					
Feux de croisement	-0.5					-1.5
Feux de brouillard	-4.0					-4.0

GAZ CO Ralenti : 0.00 CO Accéléré : 0.00 Lambda : 1.023

PROCATA