# BILAN EXPERT

**(280 points de contrôle)**

Genre : **BREAK**
Kms compteur : **128951**
1er MEC : **19/07/2023**

Marque : **MERCEDES**
Couleur : **MOUNTAINGRAU - MET.**
No de serie : **W1K4F1AB5PJ530870**

Modèle : **CLASSE B (02/2019-10/2022)**
CO2 (g/km) : **26** Norme Euro : **6**
Immat. : **GQ-612-GD**

## MECANIQUE

| | |
|---|---|
| **BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES**<br>(6 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES**<br>(17 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **MOTEUR : NIVEAUX**<br>(8 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **ETANCHEITE**<br>(14 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **MOTEUR, BOÎTE DE VITESSE, EMBRAYAGE** | ☺ Aucun défaut constaté |
| **SUSPENSIONS**<br>(7 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **TRAINS ROULANTS / TRANSMISSION**<br>(27 points de contrôle) | 😐 Silentbloc - Avant gauche : Détérioration<br>😐 Silentbloc - Avant droit : Détérioration |
| **ÉCHAPPEMENT**<br>(3 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |

## CONFORT & SECURITÉ

| | |
|---|---|
| **IDENTIFICATION**<br>(39 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **VISION – ECLAIRAGE, AVERTISSEUR SONORE**<br>(36 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **DIRECTION**<br>(10 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **JANTES & PNEUS**<br>(8 points de contrôle) | ☺ Pneu avant droit : Usure irrégulière<br>☺ Pneu avant gauche : Usure irrégulière<br>☺ Pneu arrière droit : Usure irrégulière<br>☺ Pneu arrière gauche : Usure irrégulière |
| **FREINAGE**<br>(25 points de contrôle) | 😐 Tambours de frein, disques de frein avant droit : Usure prononcée<br>😐 Tambours de frein, disques de frein avant gauche : Usure prononcée<br>😐 Tambours de frein, disques de frein arrière droit : Usure prononcée<br>😐 Tambours de frein, disques de frein arrière gauche : Usure prononcée<br>😐 Garnitures ou plaquettes de frein arrière droit : Usure prononcée<br>😐 Garnitures ou plaquettes de frein arrière gauche : Usure prononcée |
| **INFRASTRUCTURE**<br>(31 points de contrôle) | 😐 Protection soubassement : Détérioration<br>😐 Protection sous moteur : Détérioration |
| **ASPECT CARROSSERIE**<br>(11 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **INTERIEUR**<br>(16 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **CLIM/CHAUFFAGE**<br>(3 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |

## ESSAI ROUTIER
(19 points de contrôle)

☺ Comportement direction et trains : Vibrations légères

AUTRES

## POINTS DE CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRES

**Carrosserie** : Sièges tachés : Garnitures intérieures griffées et tachées : Traces des frottement berceau avant : Boutons lève-vitre av sur platine de la porte avg détérioré

**Vision éclairage** : Eclats pare-brise

**Direction** : Ripage excessif

**Jantes / pneus** : Pneus ar déformés

**Appréciation globale :**

★★☆☆☆ 2.3 / 5

Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés

**Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006**
©Copyright VPQuest 2005