## BILAN EXPERT

**(280 points de contrôle)**

| | | |
|---|---|---|
| Genre : **BREAK** | Marque : **VOLKSWAGEN** | Modèle : **ID.4 (09/2020)** |
| Kms compteur : **48406** | Couleur : **Glacier White Metallic** | CO2 (g/km) : **26** Norme Euro : **6** |
| 1er MEC : **28/04/2023** | No de serie : **WVGZZZE2ZPP008606** | Immat. : **GN-911-QQ** |

### MECANIQUE

| | |
|---|---|
| **BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES**<br>(6 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES**<br>(17 points de contrôle) | ☺ Témoin entretien : Allumé |
| **MOTEUR : NIVEAUX**<br>(8 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **ETANCHEITE**<br>(14 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **MOTEUR, BOÎTE DE VITESSE, EMBRAYAGE** | ☺ Aucun défaut constaté |
| **SUSPENSIONS**<br>(7 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **TRAINS ROULANTS / TRANSMISSION**<br>(27 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **ÉCHAPPEMENT**<br>(3 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |

### CONFORT & SECURITÉ

| | |
|---|---|
| **IDENTIFICATION**<br>(39 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **VISION – ECLAIRAGE, AVERTISSEUR SONORE**<br>(36 points de contrôle) | ☹ Réglages optiques : Fixations cassées gauche |
| **DIRECTION**<br>(10 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **JANTES & PNEUS**<br>(8 points de contrôle) | ☹ Pneu avant droit : Usure importante<br>☹ Pneu avant gauche : Usure importante<br>☹ Pneu arrière droit : Usure importante<br>☹ Pneu arrière gauche : Usure importante |
| **FREINAGE**<br>(25 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **INFRASTRUCTURE**<br>(31 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **ASPECT CARROSSERIE**<br>(11 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **INTERIEUR**<br>(16 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **CLIM/CHAUFFAGE**<br>(3 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |

| | |
|---|---|
| **ESSAI ROUTIER**<br>(19 points de contrôle) | ☺ Comportement au freinage : Vibrations légères |

### AUTRES

| | |
|---|---|
| **POINTS DE CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRES** | **Tableau de bord** : Lane assist et Front assist indisponible . Protection des occupants limité |

**Appréciation globale :**

★★★★½ 4.2 / 5

Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés

**Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006**
©Copyright VPQuest 2005