BILAN EXPERT

(280 points de contrôle)

Genre : **BREAK**
Kms compteur : **58944**
1er MEC : **20/02/2025**

Marque : **TOYOTA**
Couleur : **Silver**
No de serie : **SB1ZB3AE10E185454**

Modèle : **COROLLA TOURING SPORTS HYBRIDE (10/2023)**
CO2 (g/km) : **26** Norme Euro : **6**
Immat. : **HC-406-AE**

MECANIQUE

BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES (6 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES (17 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
MOTEUR : NIVEAUX (8 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
ETANCHEITE (14 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
MOTEUR, BOÎTE DE VITESSE, EMBRAYAGE	☺ Aucun défaut constaté
SUSPENSIONS (7 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
TRAINS ROULANTS / TRANSMISSION (27 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
ÉCHAPPEMENT (3 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

CONFORT & SECURITÉ

IDENTIFICATION (39 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
VISION – ECLAIRAGE, AVERTISSEUR SONORE (36 points de contrôle)	☹ Réglages optiques : Fixations cassées gauche
DIRECTION (10 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
JANTES & PNEUS (8 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
FREINAGE (25 points de contrôle)	😐 Tambours de frein, disques de frein avant droit : Usure prononcée 😐 Tambours de frein, disques de frein avant gauche : Usure prononcée
INFRASTRUCTURE (31 points de contrôle)	☹ Traverse avant : Détérioration importante ☹ Traverse avant : Fissure / Cassure 😐 Protection sous moteur : Absence 😐 Protection soubassement : Détérioration 😐 Pare boue avant droit : Mauvaise fixation
ASPECT CARROSSERIE (11 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
INTERIEUR (16 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
CLIM/CHAUFFAGE (3 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

ESSAI ROUTIER (19 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

AUTRES

POINTS DE CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRES	**Carrosserie** : Sièges tachés : Garnitures intérieures griffées et tachées : Choc avd traverse inférieure renfort de longeron d tordus (sous réserve de démontage) gousset d hs

	Vision éclairage : Radar d 'aide au stationnement avd manquant : Radar de distance de sécurité en défaut

Appréciation globale :

★★☆☆☆ 1.7 / 5

Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés

Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006
©Copyright VPQuest 2005