N° d'imprimé : **D140019437**

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 09/11/2026 | 26192186 |

**(7) RÉSULTAT du CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

08/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S094D172
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE CRETEIL
(3) COORDONNÉES : 6, Rue de la Haute Quinte
Carrefour Pompadour
94000 CRETEIL
Tél : 01.43.99.21.21 Fax: 01.43.99.92.94

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 094D1223
SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ere mise en circulation |
|---|---|---|
| DY-454-JK(F) | 12/11/2020 | 22/12/2015 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| FORD | KUGA |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| WF0AXXWPMAFP00513 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10FRDVP121V128 | ES |

Document(s) présenté(s)
Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

121843

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**(6) DEFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE**

**DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :**

3.4.1.a.2. ESSUIE-GLACE : Essuie-glace inopérant ou manquant ou non conforme aux exigences : AVG

4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse : AVG

**DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :**

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger: AVD, AVG

5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable : ARD

6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau : AR

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

21.02.2026: 113 473 km / 01.10.2022: 62 766 km / 25.09.2020: 42 264 km
19.12.2019: 37 763 km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km): | -2.5 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%): | 0 % | | 10 % | |
| **Force verticales :** | 976 daN | | 682 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage (déséquilibre) : | 301 daN | 345 daN | 241 daN | 263 daN |
| **Déséquilibre (< 20%) :** | 13 % | | 9 % | |
| **Forces de freinage (efficacité) :** | 301 daN | 345 daN | 241 daN | 263 daN |

Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 69 %
**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥ 18%) : 19 %
**Émissions à l'échappement**
CO Ralenti (≤ 0,3%) : 0.01% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) : 0.00% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.025

| | | |
|---|---|---|
| **Feux de croisement** (-0,5% à -2,5%): | -2.3 % | -1.2 % |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1%): | -4.0 % | -4.0 % |

DY-454-JK
CT 08/01/2027
N° d'agrément: S094D172
N° de série: WF0AXXWPMAFP00513

S094D172
26192186
XXXXXX

DUPLICATA