

|                                          |                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BILAN EXPERT<br>(207 points de contrôle) |                                                                             | Genre : <b>CI</b><br>Kms compteur : <b>42937</b><br>1er MEC : <b>22/07/2024</b>     | Marque : <b>DACIA</b><br>Couleur : <b>SHALE GREY</b><br>No de série : <b>UU1DJF01X73092719</b>                                                                            | Modèle : <b>DUSTER NOUVEAU (03/2024)</b><br>CO2 (g/km) : <b>26</b> Norme Euro : <b>6</b><br>Immat. : <b>GY-968-JE</b> |
| MECANIQUE                                | <b>BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES</b><br>(6 points de contrôle)             |    | 😊 Aucun défaut constaté                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |
|                                          | <b>TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES</b><br>(17 points de contrôle) |    | 😊 Aucun défaut constaté                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |
|                                          | <b>MOTEUR : NIVEAUX</b><br>(8 points de contrôle)                           |    | 😊 Aucun défaut constaté                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |
|                                          | <b>ETANCHEITE</b><br>(14 points de contrôle)                                |    | 😊 Aucun défaut constaté                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |
|                                          | <b>Moteur, Boîte de vitesse, Embrayage</b><br>(0 points de contrôle)        |    | 😊 Aucun défaut constaté                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |
| CONFORT & SECURITÉ                       | <b>IDENTIFICATION</b><br>(7 points de contrôle)                             |    | 😊 Aucun défaut constaté                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |
|                                          | <b>VISION – ECLAIRAGE, Avertisseur sonore</b><br>(36 points de contrôle)    |    | 😊 Aucun défaut constaté                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |
|                                          | <b>DIRECTION</b><br>(10 points de contrôle)                                 |    | 😊 Aucun défaut constaté                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |
|                                          | <b>JANTES &amp; PNEUS</b><br>(8 points de contrôle)                         |    | 😞 Pneu arrière droit : Usure importante<br>😊 Pneu avant droit : Usure irrégulière<br>😊 Pneu avant gauche : Usure irrégulière<br>😊 Pneu arrière gauche : Usure irrégulière |                                                                                                                       |
|                                          | <b>FREINAGE</b><br>(25 points de contrôle)                                  |  | 😊 Aucun défaut constaté                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |
|                                          | <b>INFRASTRUCTURE</b><br>(30 points de contrôle)                            |  | 😊 Aucun défaut constaté                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |
|                                          | <b>ASPECT CARROSSERIE</b><br>(11 points de contrôle)                        |  | 😊 Aucun défaut constaté                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |
|                                          | <b>INTERIEUR</b><br>(16 points de contrôle)                                 |  | 😞 Ceinture siège partie centrale milieu : Mauvais fonctionnement                                                                                                          |                                                                                                                       |
| AUTRES                                   | <b>CLIM/CHAUFFAGE</b><br>(3 points de contrôle)                             |  | 😊 Aucun défaut constaté                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |
|                                          | <b>ESSAI ROUTIER</b><br>(16 points de contrôle)                             |  | 😊 Aucun défaut constaté                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |
| AUTRES                                   | <b>Points de contrôle supplémentaires</b>                                   |  | <br><b>Observations vendeur</b> : ne pas vendre avt le 22.10                           |                                                                                                                       |
|                                          |                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |

Appréciation globale :

★★★★★ 4.7 / 5

Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés

Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006

©Copyright VPQuest 2005