

ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **D140015387**

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° PROCÈS-VERBAL																																																																												
Contrôle technique périodique		21/10/2026		26191675																																																																												
(7) RÉSULTAT du CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE																																																																														
Défavorable pour défaillances majeures		DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :																																																																														
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : D, G																																																																														
20/12/2026		DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :																																																																														
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : G																																																																														
Contre-visite		5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger: AVD, AVG																																																																														
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable : AVD, AVG																																																																														
N° D'AGRÈMENT : S094D172		8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important																																																																														
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE CRETEIL		Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1336 P1337 P1339																																																																														
(3) COORDONNÉES : 6, Rue de la Haute Quinte Carrefour Pompadour		Kilomètres relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :																																																																														
94000 CRETEIL		23.05.2022: 65 964 km / 28.08.2020: 61 849 km																																																																														
Tél : 01.43.99.21.21 Fax: 01.43.99.92.94																																																																																
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																
N° D'AGRÈMENT : 094C1282																																																																																
SIGNATURE :																																																																																
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation																																																																												
EC-558-QQ(F)		31/08/2018		31/05/2016																																																																												
Marque		Désignation commerciale																																																																														
PEUGEOT		3008																																																																														
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre																																																																												
VF30U5GZTGS039493		M1		VP																																																																												
Type/CNIT		Énergie																																																																														
M10PGTVP016R055		ES																																																																														
Document(s) présenté(s)																																																																																
Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel																																																																																
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																														
77309																																																																																
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																
NOM ET SIGNATURE DE LA PERSONNE AYANT DEMANDÉ L'ATTESTATION																																																																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIÈRE</th> </tr> <tr> <th></th> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à +8 m/km):</td> <td colspan="2">-0.9 m/km</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension (≤ 30%):</td> <td colspan="2">1 %</td> <td colspan="2">3 %</td> </tr> <tr> <td>Force verticales :</td> <td colspan="2">961 daN</td> <td colspan="2">598 daN</td> </tr> <tr> <td>Frein de service</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (déséquilibre) :</td> <td>306 daN</td> <td>320 daN</td> <td>209 daN</td> <td>224 daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (< 20%) :</td> <td colspan="2">5 %</td> <td colspan="2">7 %</td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (efficacité) :</td> <td>306 daN</td> <td>320 daN</td> <td>209 daN</td> <td>224 daN</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :</td> <td colspan="4">67 %</td> </tr> <tr> <td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :</td> <td colspan="4">27 %</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Émissions à l'échappement</td> </tr> <tr> <td colspan="5">CO Ralenti (≤ 0,3%) : 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) : 0.00% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.010</td> </tr> <tr> <td>Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):</td> <td>-4.0 %</td> <td>-4.0 %</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):</td> <td>-4.0 %</td> <td>-3.5 %</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>					AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km):	-0.9 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%):	1 %		3 %		Force verticales :	961 daN		598 daN		Frein de service					Forces de freinage (déséquilibre) :	306 daN	320 daN	209 daN	224 daN	Déséquilibre (< 20%) :	5 %		7 %		Forces de freinage (efficacité) :	306 daN	320 daN	209 daN	224 daN	Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :	67 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	27 %				Émissions à l'échappement					CO Ralenti (≤ 0,3%) : 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) : 0.00% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.010					Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-4.0 %	-4.0 %			Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-4.0 %	-3.5 %		
	AVANT		ARRIÈRE																																																																													
	G	D	G	D																																																																												
Ripage (-8 à +8 m/km):	-0.9 m/km																																																																															
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	1 %		3 %																																																																													
Force verticales :	961 daN		598 daN																																																																													
Frein de service																																																																																
Forces de freinage (déséquilibre) :	306 daN	320 daN	209 daN	224 daN																																																																												
Déséquilibre (< 20%) :	5 %		7 %																																																																													
Forces de freinage (efficacité) :	306 daN	320 daN	209 daN	224 daN																																																																												
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :	67 %																																																																															
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	27 %																																																																															
Émissions à l'échappement																																																																																
CO Ralenti (≤ 0,3%) : 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) : 0.00% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.010																																																																																
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-4.0 %	-4.0 %																																																																														
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-4.0 %	-3.5 %																																																																														