



N° d'imprimé : D140905080

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	13/10/2026	26180549
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances majeures	DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) : 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : D 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté: AVD, AVG	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse : AVD, AVG	
12/12/2026	Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 18.09.2024: 91 989 km / 12.09.2022: 67 308 km / 15.10.2020: 41 278 km 27.08.2020: 39 259 km	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contre-visite		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÈMENT : S044V033 (9) RAISON SOCIALE : C.T.A. DU SUD LOIRE (3) COORDONNÉES : 119, route de la Gare 44120 VERTOU Tél : 02.40.33.48.45 Fax: 02.40.33.22.07		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÈMENT : 044D1062 SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation EE-885-FA(F) 27/11/2019 27/07/2016 Marque Désignation commerciale RENAULT CAPTUR (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF12RAU1D56300807 M1 VP Type/CNIT Énergie M10RENV4728762 ES Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
111147		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+1.6 m/km			
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):	5 %		17 %	
Force verticales :	825 daN		510 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	254 daN	269 daN	179 daN	164 daN
Déséquilibre ($< 20\%$) :	6 %		9 %	
Forces de freinage (efficacité) :	254 daN	269 daN	179 daN	164 daN
Taux d'efficacité globale ($\geq 58\%$) :	64 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	23 %			
Émissions à l'échappement				
CO Ralenti ($\leq 0,3\%$) : 0.00% CO ralenti accéléré ($\leq 0,2\%$) : 0.00% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.019				
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-2.0 %	-2.6 %		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-4.0 %	-4.0 %		