BILAN EXPERT (207 points de contrôle)	Genre : **BREAK** Kms compteur : **13740** 1er MEC : **19/08/2025**	Marque : **PEUGEOT** Couleur : **Noir** No de serie : **VR3USHPY9SJ798032**	Modèle : **2008** CO2 (g/km) : **26** Norme Euro : **6** Immat. : **HF-195-DR**

MECANIQUE	**BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES** (6 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
	TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES (17 points de contrôle)	☺ Témoin entretien : Allumé
	MOTEUR : NIVEAUX (8 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
	ETANCHEITE (14 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
	Moteur, Boîte de vitesse, Embrayage (0 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
CONFORT & SECURITÉ	**IDENTIFICATION** (7 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
	VISION – ECLAIRAGE, Avertisseur sonore (36 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
	DIRECTION (10 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
	JANTES & PNEUS (8 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
	FREINAGE (25 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
	INFRASTRUCTURE (30 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
	ASPECT CARROSSERIE (11 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
	INTERIEUR (16 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
	CLIM/CHAUFFAGE (3 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
	ESSAI ROUTIER (16 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
AUTRES	**Points de contrôle supplémentaires**	**Carrosserie** : Mousse dans compartiment moteur détériorée **Vision éclairage** : Eclats pare-brise

Appréciation globale :

★★★★★ 5 / 5

Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés

Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006

©Copyright VPQuest 2005