N° D'IMPRIMÉ C73693165

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSÉCURI
CONTROLE TECHNIQ

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAG

**NATURE DU CONTRÔLE**
Contrôle technique périodique

**(3) DATE DU CONTRÔLE**
17/11/2026

**N° DU PROCÈS-VERBAL**
26003208

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**
**Défavorable pour défaillances majeures**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**
**16/01/2027**

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**
**Contre-visite**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S076C362

(9) RAISON SOCIALE : SASU CONTROLE TECHNIQUE ST JEAN

(3) COORDONNÉES : 10 RUE PIERRE GILLES DE GENNES
76150 SAINT JEAN DU CARDONNAY
Tél : 02 32 93 92 78

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 076F1279

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| FJ-995-RK (F) | 27/08/2019 | 27/08/2019 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| PEUGEOT | EXPERT |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF3VFAHKKKZ061286 | N1 | CTTE |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| N10PGTCT0776007 | GO |

Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures :**
4.1.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Mauvaise fixation du feu AVD
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD

**Défaillances mineures :**
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD
6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse D
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AR, D

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 01/09/2023 : 56707 km / 13/11/2025 : 82255 km

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**
95415

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | +1.2 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 2 % | | 6 % | |
| **Forces verticales :** | 1062 daN | | 854 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 452 daN | 424 daN | 269 daN | 293 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 7 % | | 9 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 452 daN | 424 daN | 269 daN | 293 daN |
| Taux d'efficacité global (≥50 %) : | 75 % | | | |

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

**Émissions à l'échappement**
Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

**Feux de croisement** (-2.5 % à -0.5 %) : -2.4 % +0.5 %
**Feux de brouillard avant** (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 % -4.0 %