

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D140015104

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	07/10/2026	26191325
(7) RÉSULTAT du CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances majeures	DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) : 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) : AVD, AVG 3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux : AR 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : D 4.2.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Mauvaise fixation : très grand risque de détachement : AVD 4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite : AVG 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint : AVD 8.2.12.d.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0300 P0303 P0304 P0420	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) : 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif : AV 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARÉ-BRISE : Mauvais fonctionnement 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D 5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé : AVD, AVG, ARD, ARG 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées : AVD Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 16.12.2024 : 64 834 km / 28.11.2024 : 64 803 km / 28.07.2023 : 38 881 km 01.09.2022 : 37 457 km	
06/12/2026		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contre-visite		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÈMENT : S094D172		
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE CRETEIL		
(3) COORDONNÉES : 6, Rue de la Haute Quinte Carrefour Pompadour		
94000 CRETEIL		
Tél : 01.43.99.21.21 Fax : 01.43.99.92.94		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÈMENT : 094D1223		
SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation		
EZ-866-ZS(F) 28/07/2023 29/08/2018		
Marque Désignation commerciale		
NISSAN JUKE		
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre		
SJNFEAF15U8013122 M1 VP		
Type/CNIT Energie		
M10NSSVP035X544 ES		
Document(s) présente(s)		
Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
98950		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
	AVANT	ARRIÈRE
	G D	G D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+11.1 m/km	
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	3 %	1 %
Force verticales :	791 daN	475 daN
Frein de service		
Forces de freinage (déséquilibre):	258 daN 315 daN	166 daN 192 daN
Déséquilibre (< 20%) :	19 %	14 %
Forces de freinage (efficacité) :	258 daN 315 daN	166 daN 192 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 73 %		
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 21 %		
Émissions à l'échappement		
CO Ralenti (≤ 0,3%) : 0.18% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) : 0.16% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.009		
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-2.4 %	-4.0 %
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):		-4.0 %

EZ-866-ZS

CT 06/12/2026

S094D172
26191325
XXXXXX

N° d'agrément: S094D172
N° de série: SJNFEAF15U8013122