EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

DEKRA

N° d'imprimé : **D** 139812022

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 25/09/2026 | 26132246 |

## (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

## (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

24/09/2028

## NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S069D379

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : ZAC Terre Valet
Rue Georges Polossat

69720 ST LAURENT DE MURE

Tél : 04.72.48.89.33 Fax: 0

## (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 069F1305

SIGNATURE :



## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ere mise en circulation |
|---|---|---|
| GM-516-RJ(F) | 14/03/2023 | 28/03/2018 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| BMW | SERIE 4 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| WBA4H91000BN87363 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10BMWVP0572128 | ES |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par une société de location de véhicules

## (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

107473

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

**DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :**

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

30.01.2025: 88 132 km

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

| | AVANT | | ARRIERE | |
|---|---|---|---|---|
| | G | D | G | D |
| **Ripage** (-8 à +8 m/km): | -0.2 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%): | 6 % | | 4 % | |
| **Force verticales :** | 826 daN | | 833 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage (déséquilibre) : | 317 daN | 303 daN | 270 daN | 234 daN |
| **Déséquilibre (< 20%) :** | 5 % | | 14 % | |
| **Forces de freinage (efficacité) :** | 317 daN | 303 daN | 270 daN | 234 daN |

Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 67 %

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥ 18%) : 22 %

**Émissions à l'échappement**

CO Ralenti (≤ 0,3%) : 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) : 0.00% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.021

| | | |
|---|---|---|
| **Feux de croisement** (-0,5% à -2,5%): | -1.7 % | -1.4 % |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1%): | -0.7 % | -0.7 % |