BILAN EXPERT

(280 points de contrôle)

Genre : **CI**
Kms compteur : **128161**
1er MEC : **25/01/2023**

Marque : **OPEL**
Couleur : **GRIS CLAIR**
No de serie : **VXKUBYHTKN4403128**

Modèle : **CORSA (07/2019-07/2023)**
CO2 (g/km) : **26** Norme Euro : **6**
Immat. : **GL-116-VG**

MECANIQUE

BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES (6 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES (17 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
MOTEUR : NIVEAUX (8 points de contrôle)	☺ Liquide de refroidissement : Mauvais aspect
ETANCHEITE (14 points de contrôle)	😐 Turbocompresseur : Defaut d'étanchéité 😐 Boîte de vitesse : Defaut d'étanchéité 😐 Moteur : Defaut d'étanchéité
MOTEUR, BOÎTE DE VITESSE, EMBRAYAGE	☺ Aucun défaut constaté
SUSPENSIONS (7 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
TRAINS ROULANTS / TRANSMISSION (27 points de contrôle)	😐 Silentbloc - Avant droit : Détérioration 😐 Silentbloc - Avant gauche : Détérioration
ÉCHAPPEMENT (3 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

CONFORT & SECURITÉ

IDENTIFICATION (39 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
VISION – ECLAIRAGE, AVERTISSEUR SONORE (36 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
DIRECTION (10 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
JANTES & PNEUS (8 points de contrôle)	😐 Pneu avant droit : Proche du témoin d'usure 😐 Pneu avant gauche : Proche du témoin d'usure ☺ Pneu avant droit : Usure irrégulière ☺ Pneu avant gauche : Usure irrégulière ☺ Pneu arrière droit : Usure irrégulière ☺ Pneu arrière gauche : Usure irrégulière
FREINAGE (25 points de contrôle)	😐 Tambours de frein, disques de frein avant droit : Usure prononcée 😐 Tambours de frein, disques de frein avant gauche : Usure prononcée 😐 Tambours de frein, disques de frein arrière droit : Usure prononcée 😐 Tambours de frein, disques de frein arrière gauche : Usure prononcée 😐 Garnitures ou plaquettes de frein avant droit : Usure prononcée 😐 Garnitures ou plaquettes de frein avant gauche : Usure prononcée
INFRASTRUCTURE (31 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
ASPECT CARROSSERIE (11 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
INTERIEUR	

	(16 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
	CLIM/CHAUFFAGE (3 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
	ESSAI ROUTIER (19 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
AUTRES	**POINTS DE CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRES**	**Étanchéité** : Traces d'huile dans le bocal de liquide de refroidissement **Jantes / pneus** : Pneus av détérioré (crampons partiellement arrachés) : Pneus ar déformé

Appréciation globale :

★★★☆☆ 2.6 / 5

Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés

Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006
©Copyright VPQuest 2005