| BILAN EXPERT (207 points de contrôle) | Genre : **BREAK**<br>Kms compteur : **4502**<br>1er MEC : **23/06/2026** | Marque : **PEUGEOT**<br>Couleur : **Rouge**<br>No de serie : **VR3FCYHZXTY549079** | Modèle : **308 SW DIESEL**<br>CO2 (g/km) : **26** Norme Euro : **6**<br>Immat. : **HL-360-MB** |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| MECANIQUE | **BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES**<br>(6 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| | **TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES**<br>(17 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| | **MOTEUR : NIVEAUX**<br>(8 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| | **ETANCHEITE**<br>(14 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| | **Moteur, Boîte de vitesse, Embrayage**<br>(0 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| CONFORT & SECURITÉ | **IDENTIFICATION**<br>(7 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| | **VISION – ECLAIRAGE, Avertisseur sonore**<br>(36 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| | **DIRECTION**<br>(10 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| | **JANTES & PNEUS**<br>(8 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| | **FREINAGE**<br>(25 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| | **INFRASTRUCTURE**<br>(30 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| | **ASPECT CARROSSERIE**<br>(11 points de contrôle) | ☺ Bas de caisse droit : Détérioration mineure |
| | **INTERIEUR**<br>(16 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| | **CLIM/CHAUFFAGE**<br>(3 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| | **ESSAI ROUTIER**<br>(16 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| AUTRES | **Points de contrôle supplémentaires** | RAS |

**Appréciation globale :**

★★★★★ 5 / 5

Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés

**Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006**

©Copyright VPQuest 2005