N° D'IMPRIMÉ C73693178

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSÉCURITÉ CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	18/11/2026	26003221

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

17/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : L076C366

(9) RAISON SOCIALE : SASU CONTROLE TECHNIQUE ST JEAN

(3) COORDONNÉES : 10 RUE PIERRE GILLES DE GENNES
76150 SAINT JEAN DU CARDONNAY
Tél : 02 32 93 92 78

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 076C8029

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FZ-015-AY (F)	04/05/2021	04/05/2021

Marque	Désignation commerciale
PIAGGIO	MP3 300 HPE

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
ZAPTD210000002247	L5e-A	TM

Type/CNIT	Énergie
L5EPGGTM001P132	ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

18722

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :
5.2.3.b.7. PNEUMATIQUES : Pneumatique usé, endommagé, entaillé, montage ou réparation inadapté AVG, AVD

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Émissions à l'échappement
CO ralenti (≤0.5 %) : 0.11 % CO ralenti accéléré (≤0.3 %) : 0.2 %

Niveau sonore (≤ 90 dB(A) intégrant 7 dB(A) de tolérance)
M4 : 88 dB(A) M5 : 88.7 dB(A) Retenu : 88.7 dB(A)