

NATURE DU CONTRÔLE			(3) DATE DU CONTRÔLE			N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique			19/10/2026			26001679			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ						
Favorable			Défaillances mineures : 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG , AVD						
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 13/05/2026 : 134381 km						
18/10/2028									
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			Contrôle des émissions à l'échappement réalisé selon des méthodes spécifiques						
Contrôle technique périodique									
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE									
N° D'AGRÈMENT : S013T201									
(9)RAISON SOCIALE : EURL AUTO BILAN DES MOLIERES									
(3) COORDONNÉES : Z.A LES MOLIERES AVENUE DU LUXEMBOURG 13140 MIRAMAS Tél : 04.90.58.34.87. - Fax : 04.90.58.34.87.									
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR									
N° D'AGRÈMENT : 013C1317									
SIGNATURE :									
IDENTIFICATION DU VÉHICULE									
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation						
GG-385-WS (F)		13/06/2022	13/06/2022						
Marque		Désignation commerciale							
DS		DS 7 CROSSBACK							
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	Genre						
VR1J45GBUNY550100		M1	VP						
Type / CNIT		Energie							
M10CPFVP001X023		EE							
Document(s) présenté(s)									
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par une société de location de véhicules									
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ			MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
145729									
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE									
PROCÈS-VERBAL N° :			DATE :						
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :									
GG-385-WS CT:18/10/2028									
N° D'AGRÈMENT : S013T201 N° SÉRIE : VR1J45GBUNY550100 N° D'IMPRIMÉ : T37421276									
S013T201 26001679 XXXXXXXXXX									
			G AVANT D G ARRIERE D						
			Ripage (-8 à +8 m/km) : +15.0 m/km						
			Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 21 % 11 %						
			Forces verticales : 877 daN 751 daN						
			Frein de service Forces de freinage : 388 daN 383 daN 311 daN 306 daN Déséquilibre (<20%) : 2 % 2 % Forces de freinage (efficacité) : 388 daN 383 daN 311 daN 306 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 85 %						
			Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 42 %						
			Émissions à l'échappement CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.08 % Lambda : 1.030						
			Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) : -1.0 % -1.1 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -0.1 % +0.2 %						