BILAN EXPERT
(185 points de contrôle)

Genre : **VP**	Marque : **VOLKSWAGEN**	Modèle : **GOLF**	
Kms compteur : **87759**	Couleur :**Gris clair métal**	CO2 (g/km) : **110**	Norme Euro : **6**
1ère MEC : **27/10/2023**	N° de série : **WVWZZZCD5PW210634**	Immatriculation : **GS 499 BG**	

MECANIQUE

BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES *(8 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté
TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES *(18 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté
MOTEUR : NIVEAUX *(4 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté
ETANCHEITE *(13 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté
FIXATION *(6 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté
COURROIES ACCESSOIRES *(2 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté
Moteur, Boîte de vitesse, Embrayage *(6 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté
Echappement, Pollution *(7 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté

CONFORT - SECURITE

IDENTIFICATION *(8 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté
VISION – ECLAIRAGE, Avertisseur sonore *(30 points de contrôle)*	• Pare-brise : eclats
DIRECTION *(11 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté
TRAIN *(8 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté
TRANSMISSION/ROULEMENT *(3 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté
JANTES & PNEUS *(4 points de contrôle)*	• Jantes : frottement Avg Avd Arg • Pneumatiques : usure irrégulière Avg Avd
FREINAGE *(18 points de contrôle)*	• Disques : usure prononcé Arg Ard
SUSPENSION *(5 points de contrôle)*	• Suspension : défaut d'étanchéité Avg Arg
INFRASTRUCTURE *(11 points de contrôle)*	• Carter de protection de soubassement détérioré • Pare-boue : mauvais état Avd, Avg
ASPECT CARROSSERIE *(6 points de contrôle)*	• Carrosserie : grêlée/ choc bas de caisse G/ coup(s) léger(s)/ rayure(s) • Carrosserie : traces de réparation grosses malfaçons peinture/traces de colle et anciens logos
INTERIEUR *(5 points de contrôle)*	• Tissus tachés/Plastiques griffés
CLIM/CHAUFFAGE *(3 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté

ESSAI ROUTIER *(9 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté

Légende : G:gauche D:droite Av:Avant Ar:Arrière Lat:Latéral
Référence :21568306058

Appréciation globale :

(2,5 / 5)

Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés **07/10/2026**
Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006 **©Copyright VPOuest 2005**