

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE VOLONTAIRE

N° d'imprimé : F001426737

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle volontaire complet

DATE DU CONTRÔLE

23/09/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

2800 / 1

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : S076F198

RAISON SOCIAL :

AAB ROUEN

ADRESSE : RUE AMÉDÉE DORMOY

76000 ROUEN

02.35.63.56.82

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 076F1316

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation

HM-677-BJ

Date C.I.

23-07-2026

Date 1ere circulation

23-07-2026

Genre

VP

Marque

DACIA

Type

M10DACVP002

N° de série dans la série du type

UU1DJF00876755985

Energie

EG

Kilométrage au compteur

622

Désignation commerciale

SANDERO

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

VP AUTO SAS

ADRESSE : 62 RUE DE LA BISE

76320 ST PIERRE LES ELBEUF

Le présent procès-verbal résulte d'un contrôle technique dit **volontaire** qui ne peut être assimilé au contrôle technique obligatoire prévu par le Code de la route.

En cas de contrôle administratif et/ou de cession du véhicule, le contrôle technique volontaire ne pourra permettre de justifier la réalisation des obligations imposées par le Code de la route.

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

Ensemble des points visés par l'arrêté du 18 juin 1991 modifié

Défaillances mineures

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Frein de service						
Déséquilibre		4			10	
Force	330		318	176		159
Force roue/roue	330		318	176		159
Taux			80			
Frein de stat.						
Force	190					171
Force roue/roue	190					171
Taux			29			
Pesée du véhicule		760	1219		459	
Suspension						
Efficacité	80		78	55		40
Dissymétrie		2			27	
Dérive	-1.9					
Feux de croisement	-0.9					-1.0
Feux de brouillard	-4.0					-4.0
GAZ CO Ralenti : 0.00 CO Accélééré : 0.00 Lambda : 1.011						

