

BILAN EXPERT			
(207 points de contrôle)		Genre : FOURGON Kms compteur : 80214 1er MEC : 30/06/2023	Marque : RENAULT Couleur : GLACIER WHITE No de série : VF1FL000970485345
		Modèle : TRAFIC FOURGON (09/2021) CO2 (g/km) : 26 Norme Euro : 6 Immat. : GP-141-YT	
MECANIQUE	BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES (6 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
	TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES (17 points de contrôle)		😊 Témoin moteur (OBD) : Allumé
	MOTEUR : NIVEAUX (8 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
	ETANCHEITE (14 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
	Moteur, Boîte de vitesse, Embrayage (0 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
CONFORT & SECURITÉ	IDENTIFICATION (7 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
	VISION – ECLAIRAGE, Avertisseur sonore (36 points de contrôle)		😞 Réglages optiques : Fixations cassées droite 😞 Réglages optiques : Mauvaise orientation
	DIRECTION (10 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
	JANTES & PNEUS (8 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
	FREINAGE (25 points de contrôle)		😞 Performance du frein de stationnement : Efficacité globale insuffisante 😞 Performance du frein de service : Déséquilibre arrière 😞 Tambours de frein, disques de frein avant droit : Usure prononcée 😞 Tambours de frein, disques de frein avant gauche : Usure prononcée
	INFRASTRUCTURE (30 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
	ASPECT CARROSSERIE (11 points de contrôle)		😞 Pare boue avant gauche : Mauvais état 😞 Protection soubassement : Mauvaise fixation 😞 Pare boue avant droit : Mauvais état
	INTERIEUR (16 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
AUTRES	CLIM/CHAUFFAGE (3 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
	ESSAI ROUTIER (16 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
AUTRES	Points de contrôle supplémentaires		 Essai routier dynamique : Anti dérapant pédale d'embrayage usé Autres : Capteurs aides aux stationnements Avg mal fixé et Avd cache absent. Bip en continue

Appréciation globale :






1.3 / 5

Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés

Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006

©Copyright VPQuest 2005