BILAN EXPERT

(280 points de contrôle)

Genre : **CI**
Kms compteur : **17329**
1er MEC : **22/06/2023**

Marque : **RENAULT**
Couleur : **GREY KNG + BLACK GNE**
No de serie : **VF1RJB00370801840**

Modèle : **CAPTUR (11/2019)**
CO2 (g/km) : **26** Norme Euro : **6**
Immat. : **GP-227-SA**

MECANIQUE

BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES (6 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES (17 points de contrôle)	☺ Témoin entretien : Allumé
MOTEUR : NIVEAUX (8 points de contrôle)	😐 Huile moteur : Niveau incorrect
ETANCHEITE (14 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
MOTEUR, BOÎTE DE VITESSE, EMBRAYAGE	☺ Aucun défaut constaté
SUSPENSIONS (7 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
TRAINS ROULANTS / TRANSMISSION (27 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
ÉCHAPPEMENT (3 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

CONFORT & SECURITÉ

IDENTIFICATION (39 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
VISION – ECLAIRAGE, AVERTISSEUR SONORE (36 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
DIRECTION (10 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
JANTES & PNEUS (8 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
FREINAGE (25 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
INFRASTRUCTURE (31 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
ASPECT CARROSSERIE (11 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
INTERIEUR (16 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
CLIM/CHAUFFAGE (3 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

ESSAI ROUTIER (19 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

AUTRES

POINTS DE CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRES	**Carrosserie** : Sièges tachés : Garnitures intérieures griffées et tachées **Jantes / pneus** : Frottements jantes av

Appréciation globale :

★★★★★ 4.9 / 5

Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés

Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006

©Copyright VPQuest 2005