BILAN EXPERT

(280 points de contrôle)

Genre : **CTTE**
Kms compteur : **92874**
1er MEC : **30/06/2023**

Marque : **RENAULT**
Couleur : **BLANC**
No de serie : **VF1MA000170951007**

Modèle : **MASTER FOURGON (06/2019)**
CO2 (g/km) : **26** Norme Euro : **6**
Immat. : **GP-980-YQ**

MECANIQUE

BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES (6 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES (17 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
MOTEUR : NIVEAUX (8 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
ETANCHEITE (14 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
MOTEUR, BOÎTE DE VITESSE, EMBRAYAGE	☺ Aucun défaut constaté
SUSPENSIONS (7 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
TRAINS ROULANTS / TRANSMISSION (27 points de contrôle)	😐 Rotules - Avant droit : Jeu mineur 😐 Rotules - Avant gauche : Jeu mineur
ÉCHAPPEMENT (3 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

CONFORT & SECURITÉ

IDENTIFICATION (39 points de contrôle)	Type de véhicule : Véhicule Utilitaire Nombre de portes sur la CG : 5 Boîte de vitesse : Manuelle Nombre de places sur la CG : 3 Type de carburant sur la CG : Diesel Parc : VPAUTO NANTES Salle de vente : Nantes Couleur : Blanc Carrosserie : FOURGON Date d'arrivée sur parc : 2026-10-26 Type de plaque d'immatriculation : France
VISION – ECLAIRAGE, AVERTISSEUR SONORE (36 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
DIRECTION (10 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
JANTES & PNEUS (8 points de contrôle)	☺ Pneu avant droit : Usure irrégulière ☺ Pneu avant gauche : Usure irrégulière
FREINAGE (25 points de contrôle)	😐 Garnitures ou plaquettes de frein avant droit : Usure prononcée 😐 Garnitures ou plaquettes de frein avant gauche : Usure prononcée 😐 Tambours de frein, disques de frein avant droit : Usure prononcée 😐 Tambours de frein, disques de frein avant gauche : Usure prononcée 😐 Tambours de frein, disques de frein arrière droit : Usure prononcée

		😐 Tambours de frein, disques de frein arrière gauche : Usure prononcée
	INFRASTRUCTURE (31 points de contrôle) 	☹ Protection soubassement : Mauvaise fixation
	ASPECT CARROSSERIE (11 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
	INTERIEUR (16 points de contrôle) 	☺ Aucun défaut constaté
	CLIM/CHAUFFAGE (3 points de contrôle) 	☺ Aucun défaut constaté
	ESSAI ROUTIER (19 points de contrôle) 	☺ Aucun défaut constaté
AUTRES	**POINTS DE CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRES** 	**Vision éclairage** : optique Ard cassé/Mauvaise étanchéité du gicleur de lave glace Avg **Autres** : mauvaise fixation d'un cache présent sur le coté gauche de la baie de pare brise

Appréciation globale :

★★½☆☆ 2.5 / 5

Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés

Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006
©Copyright VPQuest 2005