# PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F070845597**

| NATURE DU CONTROLE | (3) DATE DU CONTROLE | N° DU PROCES-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 07/10/2026 | 26045173 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

06/12/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGREMENT : **S033F373**

(9) RAISON SOCIALE :
VIVAUTO PLVL

(3) COORDONNÉES :
27 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

33530 BASSENS
05.56.38.43.23

**(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR**

N° D'AGREMENT : 075D1110

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| FM-218-LX (F) | 23-08-2022 | 19-12-2019 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| RENAULT | MEGANE |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF1RFB00764039251 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10RENVPA511694 | GO |

Document(s) présenté(s)

Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

73068

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures**

5.2.3.a.2. PNEUMATIQUES : La taille, la capacité de charge ou la catégorie de l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière (AVG,AVD)

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté (AVG,AVD)

5.3.1.b.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Un élément de ressort ou de stabilisateur est endommagé ou fendu (AVG,AVD)

**Défaillances mineures**

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD)

6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (D)

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| MESURES | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8 m/km) | | -3.3m/km | | | | |
| **Dissymétrie suspension** (<=30%) | | 3% | | | 5% | |
| **Forces verticales** | | 923daN | | | 519daN | |
| **Frein de service** | | | | | | |
| Forces de freinage | 360daN | | 316daN | 191daN | | 182daN |
| Déséquilibre (<20%) | | 13% | | | 5% | |
| Force de freinage (efficacité) | 360daN | | 316daN | 191daN | | 182daN |
| Taux d'efficacité (=>58%) | | | 72% | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=>18%) | | | 20% | | | |
| **Opacité des fumées** (0.51m-¹) C1: <0.10 C2: <0.10 | | | | | | |
| **Feux croisement** (-2.5% à -0.5%) | | | G:-2.2% | | | D:-1.8% |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1.0%) | | | G:-4.0% | | | D:-4.0% |

**FM-218-LX**

**CT 06/12/2026**

N° d'agrément : S033F373
N° de série : VF1RFB00764039251

**S033F373**
**26045173**
**XXXXX**

PUBLICATA