


3 SW

DACIA
SERVICE

AUVENDIS SAS

ROUTE DE SAINTE ANNE D AURAY
ZI KERFONTAINE
56400 AURAY
Tél : 02 97 24 05 94
www.bodemerauto.com



Mon conseiller

ENORA MEKERRI
Tél : 0297244139
E-mail : enora.mekerrri@bodemerauto.com

Attestation

N°554280 du 30/01/2026

Page 1/2
Date d'entrée atelier
Échéance de la facture
N° d'ordre de réparation
N° de bon de commande

30/01/2026
30/01/2026
490171


N° de compte client
N° tva intra

72504
FR66780129987

Mon véhicule

Marque
Modèle
Immatriculation
Propriétaire
N° de série
Date de livraison
Km

DACIA
SPRING
GQ-787-KA
MME [REDACTED]
UU1DBG003PU136712
14/08/2023
47706



devis en ligne dac

SAS AUVENDIS - Siret : 42125856700070 / RCS VANNES 421 258 567 - N° TVA : FR58421258567 - Code APE 4511Z - N° ORIAS - BIC. AGRIFRPP822 / IBAN : FR76 1220 6049 0000 1711 5309 428 -
CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : NOUS NOUS RÉSERVONS LA PROPRIÉTÉ DES MARCHANDISES OBJETS DES PRÉSENTS DÉBITS, JUSQU'À LEUR PAIEMENT INTÉGRAL, CONFORMÉMENT À LA LOI 80-335 DU
MAI 1980. T.V.A. ACQUITTÉE SUR LES DÉBITS. OUTRE LES PÉNALITÉS DE RETARD (TAUX BCE MAJORÉ DE 10 POINTS), EN CAS DE RETARD DE LA PART D'UN CLIENT PROFESSIONNEL, CELUI-CI EST
REDEVABLE DE PLEIN DROIT, DÈS LE PREMIER JOUR DE RETARD DE PAIEMENT, DE L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE 40 EUROS OU DE TOUTE AUTRE MONTANT FIXÉ PART L'ARTICLE D.441-5 DU CODE DE
COMMERCE AU TITRE DES FRAIS DE RECouvreMENT (ARTICLE L.441-6 DU CODE DE COMMERCE).



Attestation N°554280 du 30/01/2026

Page 2/2

Date d'entrée atelier 30/01/2026

Échéance de la facture 30/01/2026

N° d'ordre de réparation 490171

N° de bon de commande



Mes prestations Dacia	Code	Tps/Qté	Prix Tarif HT	Remise (%)	Montant HT	TVA (%)	Montant TTC
A - INTERVENTION							
FORFAIT REVISION DACIA ESSENTIELLE	DMA4ZE						
+ ELECTRIC PLUG							
FILTRE	8201728761	1			inclus		inclus
LAVE-GLACE HIVER	7711238971	1			inclus		inclus
DACIA GARANTIE DACIA ZEN	7717274276	1			inclus		inclus
REMPLACEMENT FILTRE HABITACLE	A04L	0,1			inclus		inclus
REVISION VEHICULE	AAA7	0,6			inclus		inclus

VOTRE CERTIFICAT DE CONTRÔLE

Nous avons vérifié la bonne exécution des travaux demandés et réalisé les 86 points de contrôle suivants

AVANT

- Balais d'essuie-glace AV
- Pare-brise
- Plaque d'immatriculation



SOUS-CAPOT

- Batterie
- Liquide de refroidissement
- Huile de direction assistée*
- Liquide de frein (niveau)
- Lave-glace
- Etiquettes "Préco Const"



HABITACLE

- Voyants tableau de bord
- Moteurs essuie-glace
- Gicleurs lave-glace
- Boîte d'ampoules
- Kit de sécurité
- Klaxon



CÔTÉS

- Eclairage porte AV (2)
- Bruit ouverture porte AV (2)
- Rétroviseur et miroir (2)
- Eclairage porte AR (2)
- Bruit ouverture porte AR (2)
- Corrosion carrosserie



ARRIÈRE

- Balais d'essuie-glace AR
- Plaque d'immatriculation
- Eclairage du coffre



ECLAIRAGE INTÉRIEUR

- Plafonniers
- Boîte à gants

PNEUMATIQUES

- Pression route (4)
- Roue de secours* ou Kit de gonflage*
- Usure AV (2)
- Usure AR (2)

50%
<35%

ECLAIRAGE EXTÉRIEUR

- Phares
- Feux AR
- Stop
- Clignotants AV/AR (2)
- Recul
- Antibrouillard AV/AR (2)
- Détresse
- Plaque d'immatriculation

LIAISON AU SOL

- Amortisseurs (4)
- Ressort (4)
- Roulement moyeu (4)
- Silent bloc (2)
- Rotule bras de suspension (2)
- Soufflets transmission (4)

FREINAGE

- Disques AV (2)
- Plaquettes de freins AV (2)
- Disques AR (2)
- Plaquettes de freins AR (2)
- Flexibles de freins (4)

20%
20%

SOUS CAISSE

- Tuyauterie freins sous caisse
- Durits circuit de refroidissement

Sylwia WRZOSEK

Tél.

Votre **SPRING**

immatriculée **GQ787KA**

a été contrôlé par **par MEKERRI Enora**

Le **30/01/2026**

Kilométrage : **47706**

N° OR : **490171**

Nous attirons votre attention sur les travaux à réaliser :

DÈS QUE POSSIBLE

À PRÉVOIR

Remarques complémentaires :

Le SOH* de votre batterie de traction est de 94 % à la date de la visite atelier du 29/01/2026

La prochaine révision* de votre **SPRING** : 107706KM ou le 30/01/2028

Le contrôle technique doit être réalisé avant le : 14/08/2027

Sur simple demande, il vous est possible d'obtenir un devis précisant la nature et le montant exact des réparations.

Les contrôles réalisés portent uniquement sur les éléments visibles du véhicule et n'impliquent aucun démontage. En conséquence, Renault ne saurait être tenu pour responsable en cas de non-détection d'une défektivité non apparente.

*Selon version ou modèle

*SoH (Etat de Santé) = capacité résiduelle, exprimée en %age de la capacité initiale.

*Selon programme d'entretien

EXEMPLAIRE CLIENT www.dacia.fr