

BILAN EXPERT (207 points de contrôle)			Genre : CI Kms compteur : 74980 1er MEC : 20/04/2023	Marque : RENAULT Couleur : PEARL WHITE No de série : VF1RJB00670455346	Modèle : CAPTUR (11/2019) CO2 (g/km) : 26 Norme Euro : 6 Immat. : GN-075-LH
MECANIQUE	BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES (6 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté		
	TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES (17 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté		
	MOTEUR : NIVEAUX (8 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté		
	ETANCHEITE (14 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté		
	Moteur, Boîte de vitesse, Embrayage (0 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté		
CONFORT & SECURITÉ	IDENTIFICATION (7 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté		
	VISION – ECLAIRAGE, Avertisseur sonore (36 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté		
	DIRECTION (10 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté		
	JANTES & PNEUS (8 points de contrôle)		😞 Pneu arrière droit : Usure importante 😞 Pneu arrière gauche : Usure importante 😊 Pneu arrière gauche : Proche du témoin d'usure		
	FREINAGE (25 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté		
	INFRASTRUCTURE (30 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté		
	ASPECT CARROSSERIE (11 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté		
	INTERIEUR (16 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté		
AUTRES	CLIM/CHAUFFAGE (3 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté		
	ESSAI ROUTIER (16 points de contrôle)		😊 Comportement direction et trains : Pneumatique légèrement bruyant		
AUTRES	Points de contrôle supplémentaires		 Freinage : Frein à main électrique bruyant		

Appréciation globale :

★★★★★ 4.7 / 5

Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés

Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006

©Copyright VPQuest 2005