

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D140905207

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		22/10/2026		26180676	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé : D			
21/12/2026		3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux : AR			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant : AVD, AVG			
Contre-visite		4.7.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté: AVD, AVG, ARD, ARG			
N° D'AGRÈMENT : S044V033		5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu : AVD, AVG			
(9) RAISON SOCIALE : C.T.A. DU SUD LOIRE		8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables			
(3) COORDONNÉES : 119, route de la Gare		8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : AV			
44120 VERTOU		DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :			
Tél : 02.40.33.48.45 Fax: 02.40.33.22.07		1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre : AV			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif : AV			
N° D'AGRÈMENT : 044D1192		3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement			
SIGNATURE :		4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G			
		6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées : AVG			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : AV, AVD, AVG			
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation		8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important			
CV-347-CT(F) 28/09/2016 27/05/2013		Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0488			
Marque Désignation commerciale		Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :			
PEUGEOT 5008		03.07.2025: 257 836 km / 13.05.2025: 253 718 km / 23.06.2023: 209 283 km			
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre		12.05.2023: 206 518 km / 22.06.2021: 168 935 km / 19.05.2021: 167 309 km			
VF30ERHE8DS081868 M1 VP		20.05.2019: 130 479 km			
Type/CNIT Énergie					
M10PGTVP0048886 GO					
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
292042					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					