

MECANIQUE	BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES (8 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
	TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES (18 points de contrôle)			• Témoin entretien : allumé
	MOTEUR : NIVEAUX (4 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
	ETANCHEITE (13 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
	FIXATION (6 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
	COURROIES ACCESSOIRES (2 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
	Moteur, Boîte de vitesse, Embrayage (6 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
	Echappement, Pollution (7 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
CONFORT - SECURITE	IDENTIFICATION (8 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
	VISION – ECLAIRAGE, Avertisseur sonore (30 points de contrôle)			• Pare-brise : fissure / cassure • Optiques avant : Anti-brouillard D cassé
	DIRECTION (11 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
	TRAIN (8 points de contrôle)			• Liaisons élastiques : détérioration mineure Avg Avd
	TRANSMISSION/ROULEMENT (3 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
	JANTES & PNEUS (4 points de contrôle)		 	• Pneumatiques : déformation importante Arg Ard et usure importante Avd et frottement important Ard • Cache central et de goujons de roue arg manquants • Jantes : détérioration mineure Avd et frottement Avg Arg Ard • Pneumatiques : usure irrégulière Avg Avd Arg Ard
	FREINAGE (18 points de contrôle)		 	• Disques de frein av ar usure prononcée • Flexibles / Canalisations : mauvaise position Ard
	SUSPENSION (5 points de contrôle)			• Coupelles d'amortisseurs av détérioration mineurs
	INFRASTRUCTURE (11 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
	ASPECT CARROSSERIE (6 points de contrôle)		 	• Caisse : traces de réparations visibles • Carrosserie : choc important bouclier Av, aile Avg/ coup(s) léger(s)/ rayure(s)
	INTERIEUR (5 points de contrôle)		 	• Sièges : Odeur de cigarette ; Poils et odeur de chien ; Mauvaise fixation plage ar ; Siège avg déchiré ; Fixation Isofix siège arg cassée • Tableau de bord : griffure• Boîte à gants : griffure• Garniture de montant : brûlure importante Avg • Tapis : brulures avg • Sièges : tachés ; Garnitures intérieures griffées et tachées • Ciel de toit : tâché
	CLIM/CHAUFFAGE (3 points de contrôle)			• Commande de grille d'aérateur avg ar milieu cassés
	ESSAI ROUTIER (9 points de contrôle)			• Bruit au roulage : Bruit bande de roulage

Légende : G:gauche D:droite Av:Avant Ar:Arrière Lat:Latéral
Référence :21668300005

Appréciation globale :

★

★

★

★

★

(2 / 5)