



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 640827376

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		27/10/2026		26120200	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Favorable			Défaillance(s) mineure(s) 4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG.		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :		
26/10/2028			12/03/2026 : 12331km /		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			Afin de faciliter les campagnes de rappel graves, vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet https://www.utac-otc.com , rubrique « infos pratiques ».		
Contrôle technique périodique					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S056S033					
(9) RAISON SOCIALE : SO.SEC.AUTO.					
(3) COORDONNÉES : Tel. : 0297810617 Zi de Kerpont 56600 LANESTER					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 056S1279					
SIGNATURE : 					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1 ^{ère} mise en circulation	
FW-236-KX (F)		31/05/2023		12/01/2021	
Marque		Désignation commerciale			
LEXUS		LEXUS UX250H			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
JTHY65BHX02078533		M1		VP	
Type/CNIT		Énergie			
M10LEXVP0030371		EH			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
14816					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à + 8m/km):	+0.6m/Km				
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):	4%		12%		
Forces verticales :	943daN		629daN		
Frein de service :					
Forces de freinage :	345daN	325daN	186daN	215daN	
Déséquilibre ($< 20\%$):	6%		14%		
Forces de freinage (efficacité) :	345daN	325daN	186daN	215daN	
Taux d'efficacité ($\geq 58\%$):	68%				
Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$):	25%				
Emissions à l'échappement :					
CO ralenti ($\leq 0,3\%$): 0.00% CO ralenti accéléré ($\leq 0,2\%$): 0.00% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.003					
Feux de croisement (-3% à -0,5%)	-1.3%	-0.8%			
Feux de brouillard avant (-3,5% à -1,0%)	-3.6%	-3.3%			