BILAN EXPERT

(207 points de contrôle)

Genre : **FOURGON**
Kms compteur :
1er MEC : **20/07/2023**

Marque : **RENAULT**
Couleur : **GLACIER WHITE**
No de serie : **VF1FL000070952037**

Modèle : **TRAFIC FOURGON (09/2021)**
CO2 (g/km) : **26** Norme Euro : **6**
Immat. : **GQ-004-HE**

MECANIQUE

BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES (6 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES (17 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
MOTEUR : NIVEAUX (8 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
ETANCHEITE (14 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
Moteur, Boîte de vitesse, Embrayage (0 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

CONFORT & SECURITÉ

IDENTIFICATION (7 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
VISION – ECLAIRAGE, Avertisseur sonore (36 points de contrôle)	😐 Rétroviseur extérieur et commande - Droite : Mauvais état
DIRECTION (10 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
JANTES & PNEUS (8 points de contrôle)	☹ Pneu arrière droit : Usure importante ☹ Pneu arrière gauche : Usure importante ☹ Pneu avant droit : Usure importante ☹ Pneu avant gauche : Usure importante
FREINAGE (25 points de contrôle)	😐 Garnitures ou plaquettes de frein avant droit : Usure prononcée 😐 Garnitures ou plaquettes de frein avant gauche : Usure prononcée 😐 Garnitures ou plaquettes de frein arrière droit : Usure prononcée 😐 Garnitures ou plaquettes de frein arrière gauche : Usure prononcée 😐 Tambours de frein, disques de frein avant droit : Usure prononcée 😐 Tambours de frein, disques de frein avant gauche : Usure prononcée 😐 Tambours de frein, disques de frein arrière droit : Usure prononcée 😐 Tambours de frein, disques de frein arrière gauche : Usure prononcée
INFRASTRUCTURE (30 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
ASPECT CARROSSERIE (11 points de contrôle)	☹ Protection soubassement : Mauvaise fixation ☹ Protection sous moteur : Mauvaise fixation ☹ Renfort bouclier avant : Détérioration importante 😐 Pare boue avant droit : Mauvaise fixation 😐 Pare boue avant gauche : Mauvaise fixation
INTERIEUR (16 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
CLIM/CHAUFFAGE (3 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

ESSAI ROUTIER (16 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

S

Points de contrôle supplémentaires	

AUTRE

Autres : calandre cassé/protection sous moteur détérioré/manque plusieurs protections sous moteur/impacte sur condenseur de climatisation/mauvaise fixation du condenseur+radiateur+echangeur de turbo/frottement reservoir d'ad blue

Appréciation globale :

★★★★★ -0.9 / 5

Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés

Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006
©Copyright VPQuest 2005